BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Transformator dirancang berusia 20 tahun jika suhu lingkungan 20 °C dengan pembebanan 100 %. Ketika suhu lingkungan sekitar 30 °C, transformator akan berusia 20 tahun ketika pembebanan 91% dari total kapasitasnya. Hal ini menandakan bahwa pada semakin tinggi suhu lingkungan maka persentase pembebanan yang diizinkan juga semakin kecil. Nilai temperatur belitan dan susut umur pada suhu sekitar 30 °C lebih tinggi dibandingkan suhu sekitar 20 °C. Sedangkan untuk sisa umur pada suhu sekitar 30 °C mengalami penurunan dibandingkan suhu sekitar 20 °C.
- Apabila nilai pembebanan pada transformator semakin meningkat, maka temperatur belitan dan susut umur transformator akan semakin tinggi. Sedangkan untuk sisa umur transformator akan mengalami penurunan seiring dengan naiknya nilai pembebanan.
- 3. Pada gardu distribusi PI0544, dengan pembebanan rata rata pembebanan siang 78,34 % dan rata rata pembebanan malam 92,09%. Perkiraan umur transformatornya adalah 48,57 Tahun atau masih diatas 20 tahun. Hal ini menandakan bahwa transformator mengalami overload di pembebanan malam

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan sebagai berikut:

 Untuk memperpanjang umur transformator di wilayah yang memiliki temperatur sekitar 30 °C, hendaknya transformator tidak dibebani batas persentase yakni beban 80% dari kapasitas daya transformator sesuai dengan SPLN.

Politeknik Negeri Sriwijaya

- 2. Apabila transformator dibebani melebihi 80%, hendaknya transformator segera dilakukan *uprating* atau mengganti transformator dengan kapasitas yang lebih besar dibanding sebelumnya.
- 3. Selain dilakukan *uprating* transformator, transformator juga bisa dipasang transformator sisipan untuk meminimalisir terjadinya beban lebih. Hal ini berguna untuk menjaga aset dan memperpanjang umur pakai transformator

Politeknik Negeri Sriwijaya