

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bahwa terdapat kelainan pada pengukuran energi listrik yaitu dengan monitoring pada web Amicon. Dengan menggunakan fitur Anev untuk pemeriksaan suspect DLPD, dimana DLPD adalah Data Langganan yang Perlu Diperhatikan.
2. Daya yang tidak terukur akibat adanya kelainan pada pengukuran energy listrik yang disebabkan karena adanya kerusakan pada salah satu CT yaitu pada Fasa T sebesar 6.617 kWh yang akan ditagihkan kembali kepada pelanggan.

5.2 SARAN

Sebaiknya, dilakukan monitoring dari web Amicon, pemeliharaan dan inspeksi rutin pada pelanggan AMR (*Automatic Meter Reading*) untuk mencegah terjadinya kerusakan.