

**ANALISA KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI PADA
PENYULANG BANTENG DI PT PLN (Persero) ULP RIVAI**



LAPORAN AKHIR

**Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Diploma III
Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Oleh :

SATRIA NOVENDRA

061930311060

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR



LAPORAN AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Teknik
Elektro Program Studi Teknik Listrik

Dibuat oleh :

SATRIA NOVENDRA

061930311060

Menyetujui

Palembang, Juli 2022


Pembimbing II

Pembimbing I



Mutiar, S.T., M.T
196410051990031004

Ketua Jurusan
Teknik Elektro



Ir. Markori, M.T
NIP.1958121219920310032

Mengetahui

Ketua Program Studi
Tenik Listrik



Ir. Iskandar Lutfi, M.T
NIP.196501291991031002



Anton Firmansyah, S.T., M.T
NIP.197509242008121001



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- / “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” Al - Insyirah ayat 5-6
- / “Hal-hal baik akan datang kepada mereka yang mau sabar menunggu. Hal-hal yang lebih besar akan datang kepada mereka yang turun langsung dan melakukan apa saja untuk mewujudkannya.” Knight 2K22
- / “*Be patient, everything will get its own happy ending. What you need to do is believe, you have to believe it*” Oktaviani

Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Keluarga Besarku
- Oktaviani
- Sahabat Grup BISSMILLAH SUKSES
- Sahabat Grup WA RIVAI BESTIE
- Squad Keep It Down
- Teman – Teman Seperjuangan
- Teman – teman Kelas 6 LH
- Tim Jaringan ULP RIVAI Palembang
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan dalam bentuk material maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“Analisa Keandalan Sistem Distribusi Pada Penyalang Banteng di PT PLN (Persero) ULP RIVAI”**

Pembuatan laporan akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya

Dalam pelaksanaan kerja praktek dan penulisan laporan akhir penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir ini sampai dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Ir. Iskandar Lutfi, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Sriwijaya.
3. Bapak Destra Andika Pratana ST. MT. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Bapak Anton Firmansyah, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Bapak Mutiar, ST.,M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang telah banyak membantu selama proses penyelesaian penelitian maupun penyusunan Laporan Kerja Praktek ini.

6. Bapak Ir. Markori, M.T., selaku pembimbing 2 dalam pembuatan laporan akhir Politeknik Negeri Sriwijaya.
7. Bapak Agus Effendi selaku Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rivai Sekaligus sebagai Mentor 1.
8. Bapak Hari Purwadi selaku Supervisor Teknik Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rivai sekaligus sebagai mentor 2.
9. Bapak Muhammad Royhan selaku Staff Teknik Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rivai
10. Bapak Ade Meilan Tri Akbar selaku Pelayan Teknik Unit Layanan Pelanggan (ULP) Rivai.
11. Teman-teman Polsri yang selalu setia membantu dan berbagi ilmu serta informasi.
12. Semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Praktek ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Kerja Praktek ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktek ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya kepada penulis dan kepada kita semua, Aamiin.

Palembang, Juli 2022

Penulis

Analisa Keandalan Sistem Distribusi Pada Penyulang Banteng di PT PLN (Persero) ULP Rivai

Abstrak

Keandalan dalam penyaluran energi listrik, merupakan tuntutan yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) salah satunya adalah PT.PLN (Persero) ULP Rivai yang menjadi salah satu penyulur ketersediaan listrik di kota Palembang. Feeder (penyulang) adalah media saluran untuk menyalurkan listrik ke pelanggan, baik melalui jaringan dengan sistem SKTM, SKUTM maupun SUTM. metode studi literatur, metode diskusi, metode observasi. Metode studi literatur dilakukan dengan mengambil tinjauan dan data-data dari berbagai jurnal maupun internet yang berkaitan dengan penulisan laporan akhir ini..Dari data yang telah dihitung pada sub bab 4.1, didapatkan nilai SAIDI Penyulang Banteng sebesar 4,77 jam/pelanggan dan SAIFI yaitu 2,28 kali/pelanggan dimana standar PLN keandalan jaringan dalam 1 periode untuk SAIDI yaitu 21,09 jam/pelanggan dan untuk SAIFI yaitu 3,1 kali/pelanggan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyulang Banteng memiliki keandalan jaringan yang baik. beberapa untuk meningkatkan nilai indeks keandalan system distribusi seperti pemasangan peralatan penangkal hewan yaitu pemasangan tutup bushing dan juga pemasangan tutup isolator. Penggantian komponen-komponen yang telah tak layak seperti isolator, fuse cut out, dan melakukan kegiatan pemasangan spacer dan pembersihan kerangka layang, dan melakukan inspeksi peta pohon , rabas pohon dan melakukan kegiatan meeting gardu untuk mengetahui kondisi pembebanan trafo.

Kata Kunci : Keandalan dalam penyaluran energi listrik, SAIDI SAIFI,
Meningkatkan Indeks Keandalan.

Abstract

Reliability in the distribution of electrical energy is a demand that is the responsibility of the State Electricity Company (PLN), one of which is PT. PLN (Persero) ULP Rivai which is one of the distributors of electricity availability in the city of Palembang. Feeder is a channel medium for distributing electricity to customers, either through a network with the SKTM, SKUTM and SUTM systems. literature study method, discussion method, observation method. The literature study method is carried out by taking reviews and data from various journals and the internet related to the writing of this final report. 2.28 times/customer where the PLN standard for network reliability in 1 period for SAIDI is 21.09 hours/customer and for SAIFI it is 3,1 times/customer. So it can be said that the Banteng feeder has good network reliability. some to increase the value of the reliability index of the distribution system such as the installation of animal repellent equipment, namely the installation of bushing caps and also the installation of insulating caps. Replacement of components that are not feasible such as insulators, fuse cut outs, and carry out installation of spacers and cleaning of fly frames, and inspect tree maps, clear trees and conduct substation meetings to determine the condition of transformer loading.

Kewords : Reliability in the distribution of electrical energy, SAIDI SAIFI, Increases the Reliability Index.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Dan Manfaat	Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Manfaat	Error! Bookmark not defined.
1.4 Metodologi Penelitian	3
1.4.1 Metode Literatur.....	3
1.4.2 Metode Diskusi	3
1.4.3 Metode Observasi.....	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian Sistem Tenaga Listrik	5
2.2 Pengertian Sistem Distribusi.....	6
2.2.1 Gardu Induk	6
2.2.2 Jaringan Distribusi Primer.....	7
2.2.3. Gardu Distribusi (Transformator Distribusi)	7
2.2.4. Jaringan Distribusi Sekunder	8
2.3 Saluran Udara Tegangan Menengah (Sutm)	10
2.4 Proteksi Penyulang Banteng	11
2.4.1 Load Break Switch (Lbs)	11
2.4.2 Lightning Arrester (La)	1Error! Bookmark not defined.



2.4.3 Fuse Cut Out (Fco).....	13
2.5 Gangguan Pada Penyulang.....	14
2.5.1 pengertian Gangguan.....	14



2.5.2 Faktor Penyebab Gangguan	15
2.6. SISTEM KEANDALAN DISTRIBUSI	18
2.6.1 Definisi Dan Teori Dasar Keandalan	18
2.6.2 Keandalan Dalam Sistem Distribusi Tenaga Listrik	19
2.6.3 Istilah Dalam Keandalan Distribusi	19
2.7 Indeks Keandalan Berorientasikan Pada Pelanggan/ Beban	19
2.7.1 Indeks Frekuensi Gangguan Rata-Rata Sistem/System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	20
2.7.2 Indeks Durasi Gangguan Rata-Rata Sistem/System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Metodologi Penulisan Laporan	21
3.1.1 Studi Literatur	21
3.1.2 Pengumpulan Data	21
3.1.3 Analisis Data	21
3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian	22
3.2.1 Tempat Penelitian.....	22
3.2.2 Waktu Penelitian	22
3.2.3 Single Line Diagram Gardu Penyulang Banteng	23
3.3 Tabel.....	23
3.3.1 Data Jumlah Pelanggan Gangguan Padam Dan Pemeliharaan	23
3.3.2 Data Jumlah Pelanggan G I Siguntang	24
3.3.3 Jumlah Pelanggan Penyulang Banteng	27
3.4 Bagan Permasalahan	28
3.5 Flow Chart.....	29
3.6 Tahapan Penelitian	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
4.1 PERHITUNGAN	31
4.1.1 SAIFI.....	31
4.1.2 SAIDI	32



4.2 Analisa	33
4.2.1 Analisa Perhitungan	34
4.2.2 Analisa Permasalahan	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 sistem tenaga listriksederhana	5
Gambar 2.2 konfigurasi system tenaga listrik.....	9
Gambar 2.3 <i>Load Break Switch</i>	11
Gambar 2.4 <i>Lightning Arrestor</i>	12
Gambar 2.5 <i>FuseCut Out</i>	11
Gambar 2.6 Gangguan Akibat Komponen.....	16
Gambar 2.7 Gangguan Akibat Bencana.....	16
Gambar 2.8 Gangguan Akibat Hewan	17
Gambar 2.9 Gangguan Akibat Pohon	17
Gambar 2.10 Gangguan Akibat Layang.....	18
Gambar 3.1 Kantor ULP RIVAI Palembang dan UIW SWJB	22
Gambar 3.2 SLDPenyulang Banteng	23
Gambar 3.3 Single Line Diagram Gardu Penyulang Komering	28
Gambar 3.4 Bagan Permasalahan	31
Gambar 3.5 Flowchart Alir penelitian	28
Gambar 4.1 Grafik SAIDI SAIFI.....	36
Gambar 4.3 Ranting Pohon Menyentuh 2 Phase	35
Gambar 4.4 Isolator Rusak.....	36
Gambar 4.5 Gangguan Akibat Tupai Menyentuh Trafo	37
Gambar 4.6 Gangguan Akibat Kerangka Layang	38