



---

**LAMPIRAN****1. Dokumentasi**

Gambar 1. Menggulung kabal trafo



Gambar 2. Mengukur tegangan trafo



Gambar 3. Trafo 630

Gambar 4. Mengukur Tegangan Trafo  
Menggunakan Megger



Gambar 5. Pengecekan Kerusakan Belitan Pada Trafo

**SURAT PENGANTAR**

PT. TURAS CAHAYA MAMERSI WIDYATAMA  
J. Satejahe No. 45, Palembang  
Palembang, 23 Mei 2022  
Kepada Yth. Bp. Abu Bakar

SURAT PENGANTAR No : 2502-6007CMW-AS  
Dengan ini menyampaikan untuk perbaikan Trafo sebagai berikut

Qty	Unit	Nama Barang	Keterangan
1	Unit	Trafo Controla 25 Kva (1100007)	Di Site Siringang Belitang
1	Unit	Trafo Controla 25 Kva (1100009)	Di Site Air Pukan Gunung
1	Unit	Trafo Sirens 60 Kva (1100002)	Di Site Terasan Paga

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan,

Yang Menerima: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
SORG

Hormat Kami  
*[Signature]*

Gambar 6. Surat Pengantar Pengambilan Trafo

**SURAT PENERIMAAN BARANG**

Pada Hari Kamis Tanggal 22 Bulan 09 Tahun 2022  
Telah diserahterimakan 1 Unit 1 Milik PT PLN Ogan Ilir  
Ke CV. ORP dalam kondisi rusak

Dengan data sebagai berikut:

No.	Nama Barang	No Seri	Teg	Daya	Keterangan
1	StarLite	1123811033 ~334		100 kVA	

Demikian Surat Jalan ini di buat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan: *[Signature]*  
Yang Menerima: *[Signature]*  
(Tian)

Gambar 7. Surat Penerimaan Pengambilan Trafo