

**PERBAIKAN *BUSHING* PADA MESIN BUBUT IMPI  
NO. 274 NCC C 84263PB  
(REKONDISI)**

**LAPORAN AKHIR**



**Laporan Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Pendidikan Pada D - III  
Pada Jurusan Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin  
Politeknik Negeri Sriwijaya**

**Oleh:  
Muhamad Aripianto  
NPM. 062230200358**

**JURUSAN TEKNIK MESIN  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR**

**PERBAIKAN *BUSHING* PADA MESIN BUBUT IMPI  
NO 274 NCC C 84263PB (REKONDISI)**



**Oleh:**

**Muhamad Aripianto  
NPM. 062230200358**

**Disetujui oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir  
Program Studi Diploma - III Jurusan Teknik Mesin  
Politeknik Negeri Sriwijaya**

**Pembimbing I,**

Ir. Fatahul Ariffin Ph.D.  
NIP. 197201011998021004

**Palembang, 2025**  
**Menyetujui,**  
**Pembimbing II,**

Ir. Ahmad Zamheri S.T., M.T.  
NIP. 196712251997021001

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Teknik Mesin,**

Ir. Fenoria Putri, S.T., M.T.  
NIP. 197202201998022001

## **HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LAPORAN AKHIR**

Laporan Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muhamad Aripianto  
NPM : 062230200350  
Jurusan / Program Studi : Teknik Mesin / D – III Teknik Mesin  
Judul Laporan Akhir : Perbaikan *Bushing* pada Mesin Bubut IMPI  
No 274 NCC C 84263PB (Rekondisi)


**Telah selesai diuji, direvisi, dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan Studi D – III Teknik Mesin pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya**

**Tim Penguji:**

1. Ir. Ahmad Zamheri S.T.,M.T.




2. Ir. Ahmad Imam Rifa'i, S.T., M.T.



3. Hj. Ir. Ella Sundari, S.T., M.T.



4. Mardiana, S.T., M.T.



**Mengetahui:**

Ketua Jurusan Teknik Mesin: Ir. Fenoria Putri, S.T., M.T.



Ditetapkan di

: Palembang

Tanggal

: Agustus 2025

## **HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Aripianto  
NPM : 062230200358  
Tempat/Tanggal Lahir : Mariana/04 Juni 2004  
Alamat : Jln. Petaling 02, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin I, Palembang  
No. Telpon : 089502708237  
Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin / D - III Teknik Mesin  
Judul Laporan Akhir : Perbaikan *Bushing* Pada Mesin Bubut Impi No. 274  
NCC C 84263PB (Rekondisi)

Menyatakan bahwa Laporan Akhir yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dengan didampingi oleh Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiat dari orang lain. Apabila ditemukan unsur plagiat dalam Laporan Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik dari Jurusan Teknik Mesin dan Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, kondisi sehat, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.



Palembang, Agustus 2025



Muhamad Aripianto  
NPM. 062230200358

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Mancing Sambil Beryukur, atas rezeki dating dari yang maha kuasa, Mancing bukan sekadar hobi,tapi cara mengenal sabar dan tawakal”

“sabar saat menunggu, ikhlas saat tak dapat – itulah mancing yang penuh berkah, Allah beri rezeki lewat cara yang indah,termasuk lewat ujung kail”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

( QS. Al – Insyirah : 6 )

### **PERSEMBAHAN**

Dengan ini saya persembahkan laporan akhir ini untuk orang tua saya yang telah membesar kan saya dari kecil hingga sekarang dan keluarga saya yang telah menyupport saya selama masa perkuliahan dan juga teman – teman yang sudah menemani disaat susah dan senang.

## ABSTRAK

Nama	:	Muhamad Aripianto
NPM	:	062230200358
Jurusan	:	Teknik Mesin
Program Studi	:	Teknik Mesin / D – III Teknik Mesin
Judul Laporan	:	Perbaikan <i>Bushing</i> pada Mesin Bubut IMPI No 274 NCC C 84263PB (Rekondisi)

**(2025: xiii + 49 Halaman, 29 Gambar, 4 Tabel, + 9 Lampiran)**

---

Laporan ini membahas kegiatan rekondisi pada mesin bubut IMPI No. 274 NCC C 84263PB yang berada di Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya pada komponen *bushing* yang mengalami kehilangan pada bagian *headstock*. *Bushing* merupakan elemen penting dalam sistem transmisi mesin karena berfungsi sebagai bantalan antara poros dan rumah (*housing*) guna mengurangi gesekan serta menjaga kestabilan rotasi poros. Hilangnya komponen ini menyebabkan penurunan performa dan potensi kerusakan lanjutan pada sistem mekanik mesin. Proses perbaikan dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi permasalahan, pengukuran dimensi *bushing* berdasarkan mesin sejenis, penggambaran ulang menggunakan perangkat lunak, pemilihan material baja karbon sedang tipe S45C, proses pembuatan menggunakan mesin bubut dan mesin bor, hingga tahap pemasangan dan pengujian fungsi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *bushing* yang dibuat mampu bekerja secara optimal dan sesuai dengan spesifikasi desain awal. *Bushing* yang diproduksi berhasil mengembalikan kinerja *headstock* mesin bubut sehingga dapat kembali digunakan untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Selain mengatasi kendala teknis, kegiatan ini memberikan manfaat edukatif berupa peningkatan keterampilan mahasiswa dalam pengukuran presisi, penguasaan teknik pemesinan, pemilihan material, serta perencanaan proses manufaktur. Dengan perawatan berkala berupa pelumasan (*grease*) yang tepat, usia pakai *bushing* dapat diperpanjang, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kampus. Rekondisi ini juga menjadi kontribusi nyata mahasiswa dalam upaya pemeliharaan sarana laboratorium teknik secara mandiri dan efisien.

Kata Kunci: pembuatan *bushing*, uji fungsi, perawatan, rekondisi, dan S45C.

## ***ABSTRACT***

### **Bushing Repair On IMPI Lathes No 274 Ncc C 84263PB (Reconditioned)**

**(2025: xv + 49 Pages, 29 Figures, 4 Tables, + 9 Attachments)**

---

Muhamad Aripianto

NPM. 062230200358

DIPLOMA – III MECHANICAL ENGINEERING STUDY PROGRAM  
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT  
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA

This report discusses the reconditioning of the IMPI lathe machine No. 274 NCC C 84263PB located at the State Polytechnic of Sriwijaya, focusing specifically on the missing bushing component in the headstock section. The bushing is a critical machine element that serves as a bearing between the shaft and housing, reducing friction and maintaining shaft rotation stability. The absence of this component leads to decreased performance and the potential for further mechanical damage. The repair process was carried out through several stages, starting from problem identification, dimensional measurement using a similar machine, redrawing using software, material selection of medium carbon steel type S45C, manufacturing using lathe and drilling machines, followed by installation and functional testing. The test results showed that the newly manufactured bushing functioned optimally and met the original design specifications. The fabricated bushing successfully restored the performance of the headstock, making the lathe machine operable again for student practical activities. Beyond addressing technical issues, this activity provided educational value by enhancing students' skills in precision measurement, machining techniques, material selection, and manufacturing process planning. With proper periodic maintenance, including the application of grease, the service life of the bushing can be extended, thus supporting sustainable practice-based learning on campus. This reconditioning effort also represents a concrete contribution by students to the maintenance of laboratory equipment in a self-reliant and efficient manner.

Keywords: bushing manufacturing, functional testing, maintenance, reconditioning, and S45C.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan akhir ini yang berjudul “Perbaikan *Bushing* pada Mesin Bubut IMPI No. 274 NCC C 84263PB” tepat pada waktunya. Adapun tersusunnya laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu,pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam membuat laporan akhir ini, yaitu kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Tarli dan Ibu Sakdiah tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada anaknya tercinta ini.
2. Bapak Ir. Irawan Rusnadi, M.T., selaku Direktur Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Ibu Ir. Fenoria Putri, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Bapak Ir. Adian Aristia Anas, S.T., M.Sc, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Ir. Baiti Hidayati, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi D-III Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.
6. Bapak Ir. Fatahul Ariffin Ph. D., sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis dalam menyelesaian Laporan Akhir ini.
7. Bapak Ir. Ahmad Zamheri, S.T., M.T., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaian penulis Laporan Akhir ini.
8. Sahabat – sahabatku, Fadhil , Adam, Raflesh dan Fivaldi yang telah banyak membantu dalam penulisan Laporan akhir ini.
9. Teman – teman seperjuangan terbaikku, kelas 6MM yang telah berjuang bersama – sama selama menyelesaikan studi D-III Teknik Mesin.
10. Semua pihak terkait yang tidak mungkin disebutkan oleh penulis satu persatu di dalam Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan Laporan akhir ini, maka dari itu penulis menerima secara terbuka untuk kritik dan saran dari para pembaca agar kedepannya menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Palembang, Mei 2025  
Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LAPORAN AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Pembatasan Masalah.....	2
1.4. Tujuan dan Manfaat .....	2
1.4.1. Tujuan .....	2
1.4.2. Manfaat .....	3
1.5. Metodologi Penelitian.....	3
1.6. Sistematika Penulisan .....	4
 <b>BAB II     LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
2.1. Pengertian Rekondisi .....	5
2.2. Pengertian Perbaikan .....	5
2.3. Tujuan Perbaikan .....	5
2.4. Pengertian Perawatan.....	5
2.4.1. Tujuan perawatan ( Treatment maintenance).....	6
2.4.2. Jenis - jenis perawatan .....	6
2.4.3. Keuntungan perawatan.....	8
2.5. Mesin Bubut.....	8
2.5.1. Bagian - bagian utama mesin bubut konvesional .....	9
2.5.2. Prinsip kerja mesin bubut konvesional .....	11
2.5.3. Pengertian mesin bubut cnc .....	12
2.6. Definisi Bushing .....	12
2.7. Jenis – Jenis Bushing .....	12
2.8. Bushing Material S45C.....	15
2.9. Pengujian .....	16
2.9.1. Uji fungsional.....	16
2.10. Prinsip Rekayasa.....	16
2.10.1. Proses pengukuran .....	16
2.10.2. Penggambaran bushing .....	17

2.10.3. Proses permesinan/ pembuatan .....	17
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>20</b>
3.1. Lokasi dan Jadwal Rekondisi .....	20
3.2. Diagram Alir ( <i>Flowchart</i> ).....	20
3.3. Pengumpulan Data.....	21
3.4. Identifikasi Masalah.....	21
3.5. Perencanaan Tahapan Rekondisi .....	25
3.5.1. Penetuan material komponen yang dibuat .....	25
3.5.2. Alat dan bahan .....	25
3.5.3. Gambar <i>bushing</i> .....	28
3.5.4. Perhitungan .....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1. Perbaikan Komponen.....	32
4.1.1. Perbaikan komponen <i>v – belt</i> .....	32
4.1.2. Perbaikan komponen <i>handle</i> .....	32
4.1.3. Perbaikan Pada Komponen Eretan Atas .....	33
4.1.4. Perbaikan komponen roda gigi pengubah kecepatan....	33
4.1.5. Perbaikan komponen <i>toolpost</i> .....	34
4.1.6. Perbaikan komponen <i>hose coolant</i> .....	34
4.1.7. Perbaikan komponen pompa <i>coolant</i> .....	35
4.1.8. Perbaikan komponen <i>bushing</i> .....	35
4.2. Pembuatan Komponen <i>Bushing</i> .....	35
4.3. Pembuatan <i>Bushing</i> Pada Mesin Bubut.....	36
4.3.1. Indikasi masalah.....	36
4.3.2. Permasalahan .....	36
4.4. Proses Pembuatan <i>Bushing</i> Pada Mesin Bubut .....	37
4.4.1. Proses pengukuran .....	38
4.4.2. Proses penggambaran.....	39
4.4.3. Proses pembuatan.....	39
4.5. Proses Pengukuran Hasil Dari Pembuatan .....	41
4.6. Proses Pemasangan <i>Bushing</i> Pada Bagian <i>Headstock</i> .....	42
4.7. Uji fungsi .....	42
4.8. Perawatan <i>Bushing</i> .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
5.1. Kesimpulan .....	44
5.2. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Mesin Bubut.....	8
Gambar 2.2. Kepala Tetap.....	9
Gambar 2.3. Kepala Lepas.....	10
Gambar 2.4. Alas Mesin.....	10
Gambar 2.5. Eretan .....	11
Gambar 2.6. Rumah Pahat .....	11
Gambar 2.7 <i>Bushing</i> Komposit Logam – Polimer.....	13
Gambar 2.8. <i>Bushing</i> Komposit Bimetalik .....	14
Gambar 2.9. <i>Bushing</i> Berbungkus Perunggu .....	15
Gambar 3.1 Diagram Alir Perbaikan <i>Bushing</i> .....	20
Gambar 3.2 <i>Bushing</i> .....	28
Gambar 3.3 Benda Mentah .....	28
Gambar 3.4. Bushing Setelah Dilakukan Pengeboran.....	30
Gambar 4.1. <i>V - Belt</i> Yang Sudah Di Perbaiki .....	32
Gambar 4.2 <i>Handle</i> Yang Sudah Diperbaiki.....	33
Gambar 4.3. Eretan Yang Sudah Diperbaiki .....	33
Gambar 4.4. Perbaikan Roda Gigi Transmisi .....	33
Gambar 4.5. Perbaikan Pada Komponen <i>Toolpost</i> .....	34
Gambar 4.6. Perbaikan Komponen <i>Hose Coolant</i> .....	34
Gambar 4.7. Perbaikan Pompa <i>Coolant</i> .....	35
Gambar 4.8. Perbaikan Komponen <i>Bushing</i> .....	35
Gambar 4.9 Proses pengukuran dengan mesin sejenis .....	39
Gambar 4.10 Tabel putaran pada mesin bubut .....	39
Gambar 4.11 Proses Pembubutan Pada Mesin Bubut .....	40
Gambar 4.12 Proses Pengeboran Di Mesin Bubut.....	41
Gambar 4.13 Proses Pemotongan Dimesin Bubut.....	41
Gambar 4.14 Proses Pengukuran Hasil Dari Pembuatan Permesinan .....	41
Gambar 4.15 Proses Pemasangan <i>Bushing</i> Dibagian <i>Headstock</i> .....	42
Gambar 4.16 Hasil Uji Fungsi Komponen <i>Bushing</i> .....	42

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Kandungan Baja S45C .....	15
Tabel 2.3. <i>Depth Of Cut</i> .....	17
Tabel 2.4. <i>Cutting Speed</i> Mata Bor .....	18
Tabel 3.1. Kerusakan Komponen .....	22
Tabel 3.2. Alat Dan Bahan .....	26
Tabel 4.1. Langkah Kerja Pembuatan Komponen <i>Bushing</i> .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |            |   |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Dokumentasi Kegiatan                    |
| Lampiran 2 | Kesepakatan Bimbingan                   |
| Lampiran 3 | Lembar Bimbingan                        |
| Lampiran 4 | Lembar Rekomendari Sidang Laporan Akhir |
| Lampiran 5 | Lembar Perjanjian Kerja Sama            |
| Lampiran 6 | Lembar Pelaksanaan Revisi               |
| Lampiran 7 | Surat Serah Terima Alat                 |
| Lampiran 8 | 2D Desain Bushing                       |