

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang maka dapat disimpulkan bahwa secara umum program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang telah dibuat dengan baik. Namun dari sisi pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan seperti area basement bocor, pelapis karet pada tangga yang rusak, hydrant dan fire alarm dalam keadaan rusak karena kurangnya perawatan ataupun pemeliharaan terhadap alat sistem proteksi kebakaran serta kotak P3K yang tidak lengkap. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diperbaiki maka dapat menimbulkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang adalah Pihak manajemen perusahaan harus mempertahankan program K3 yang sudah baik serta meningkatkan kinerja petugas K3 dalam melaksanakan program K3. Selain itu, perusahaan diharapkan segera memperbaiki alat-alat K3 yang rusak dan area yang bocor serta selalu melengkapi isi kotak P3K yang habis terpakai sehingga dapat mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.