

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbaikan motor dengan cara melilit ulang / *rewinding* secara manual memiliki efisiensi yang menurun dibandingkan dengan motor sebelumnya yang belum dibongkar.

5.2 Saran :

Sesuai dengan hasil pengujian terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu beberapa hal dapat disarankan untuk penelitian lebih lanjut, yaitu :

1. Dikarenakan perbaikan motor dengan cara melilit ulang / *rewinding* ini dilakukan secara manual. Tentu saja cara pengerjaan yang harus teliti, rapi dan dengan cara yang tepat akan meningkatkan efisiensi pada motor.
2. Untuk mendapatkan nilai daya *input/output* yang lebih akurat harus digunakan alat ukur/*wattmeter* dengan nilai akurasi yang lebih baik