

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 kesimpulan**

setelah dilakukan pengujian pada alat angkat dengan kapasitas maksimal 100 kg maka dapat disimpulkan bahwa :

- Cek terlebih dahulu daya baterai sebelum mengoperasikan alat
- Pada saat memulai proses pengangkatan pastikan posisi barang yang diangkat sudah tepat pada garpu *forklift*
- Pastikan rantaian tidak dalam keadaan kendur karena dapat mengganggu proses naik dan turun garpu
- Sebaiknya operator menggunakan perlengkapan *safety* untuk menghindari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi

#### **5.2 Saran**

- Sebaiknya setelah kitamengoperasikan alat ini kita cuci kembali baterai sebelum dipakai kembali agar dapat dipakai dalam waktu yang cukup lama.
- Pastikan garpu dalam keadaan naik setelah dipakai agar pegasti tidak renggang