

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Press tool

*Press tool* adalah peralatan yang mempunyai prinsip kerja penekanan dengan melakukan pemotongan, pembentukan atau gabungan dari keduanya. Peralatan ini digunakan untuk membuat produk secara massal dengan produk *output* yang sama dalam waktu yang relatif singkat.

##### 2.1.1 Klasifikasi *press tool*

*Press tool* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam menurut proses pengerjaan yang dilakukannya pada *die*, yaitu : *simple tool*, *coumpound tool* dan *progressive tool*.

##### a. *Simple tool*


*simple tool* adalah jenis dari *press tool* yang paling sederhana, dimana hanya terjadi satu proses pengerjaan dan satu *station* dalam satu alat. Pemakain jenis *simple tool* ini mempunyai keuntungan dan kerugian.

##### 1. Keuntungan *simple tool* :

- Dapat melakukan proses pengerjaan tertentu dalam waktu singkat
- Kontruksinya relatif sederhana
- Harga alat relatif murah

##### 2. Kerugian *simple tool* :

- Hanya mampu melakukan proses – proses pengerjaan untuk produk yang sederhana sehingga untuk jenis pengerjaan yang rumit tidak dapat dilakukan oleh jenis *press tool* ini.
- Proses pengerjaan yang dapat dilakukan hanya satu jenis saja.



Gambar 2.1 simple tool

### ***b. Compound Tool***


Pada *press tool* jenis ini, dalam penekanan pada satu *station* terdapat lebih dari satu pengerjaan, dimana proses pengerjaannya dilakukan secara serentak. Pemakain jenis *compound tool* ini juga mempunyai keuntungan dan kerugian.

#### 1. Keuntungan *compound tool*

- Dapat melakukan beberapa proses pengerjaan dalam waktu yang bersamaan pada *station* yang sama.
- Kerataan dan kepresisian dapat dicapai
- Hasil produksi mempunyai ukuran yang lebih teliti

#### 2. Kerugian *compound tool*

- Kontruksi *dies* menjadi lebih rumit.
- Terlalu sulit untuk mengerjakan material yang tebal.
- Dengan beberapa proses pengerjaan dalam satu *station* menyebabkan perkakas menjadi lebih cepat rusak.



Gambar 2.2 *Compound tool*

### c. *Progressive Tools*


*Progressive tool* merupakan peralatan tekan yang menggabungkan sejumlah operasi pemotongan atau pembentukan lembaran logam pada atau lebih *station* kerja, selama setiap langkah kerja membentuk suatu produk jadi.

#### 1. Keuntungan *Progressive tools* :

- Dapat diperoleh waktu pengerjaan yang relatif singkat dibandingkan *simple tool*.
- Pergerakan menjadi lebih efektif.
- Dapat melakukan pemotongan bentuk yang rumit pada langkah yang berbeda

#### 2. Kerugian *progressive tool*

- Ukuran alat lebih besar bila dibandingkan *simple tool* dan *compound tool*.
- Biaya perawatan besar
- Harga relatif lebih mahal karena bentuknya rumit.



Gambar 2.3 *Progressive tool*

## 2.2 Jenis – jenis Pengerjaan pada *Press tool*

Berdasarkan proses pengerjaannya, *press tool* dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu :


### 2.2.1 *cutting tool*

yaitu suatu proses pengerjaan yang dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian material atau pemotongan menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan.

Adapun proses yang tergolong dalam *cutting tool* ini adalah sebagai berikut :

#### a. *Pierching*


*pierching* adalah proses pemotongan material oleh *punch* dengan prinsip kerjanya sama dengan proses *blanking*, namun seluruh sisi potong *punch* melakukan proses pemotongan. Pada alat ini proses *pierching* adalah *punch* untuk membuat lubang.



Gambar 2.4 Proses *Pierching*

#### b. *Blanking*


Merupakan proses pengerjaan material dengan tujuan mengambil proses produksi yang sesuai dengan *punch* yang digunakan untuk menembus atau dengan sistem penekanan. Pada umumnya proses ini dilakukan untuk membuat benda kerja dengan cepat dan berjumlah banyak dengan biaya murah.



Gambar 2.5 Proses *Blanking*

**c. Notching**


*Notching* adalah proses pemotongan oleh *Punch*, dengan minimal dua sisi yang terpotong, namun tidak seluruh sisi *punch* melakukan pemotongan. Tujuan dalam pemotongan ini adalah untuk menghilangkan sebagian material pada tempat – tempat tertentu yang diinginkan.



Gambar 2.6 Proses *Notching*

**d. Parting**

*Parting* adalah proses pemotongan untuk memisahkan *Blank* melalui satu garis potong atau dua garis potong antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Biasanya proses ini digunakan pada pengerjaan bentuk – bentuk *Blank* yang tidak rumit atau bentuk material yang sederhana.




Gambar 2.7 Proses *Parting*

**2.2.2 Forming Tool**

Yaitu proses pengerjaan material yang dilakukan tanpa pengurangan atau penghilangan, akan tetapi mengubah bentuk geometris benda kerja. Yang tergolong dalam *forming tool* antara lain adalah *bending*, *Flanging*, *deep drawing* dan *curling*.

**a. Bending**


Proses *Bending* merupakan proses pembengkokkan material sesuai dengan yang dikehendaki. Proses pembendungan dapat dilakukan pada proses dingin ataupun pada proses panas. Perubahan yang terjadi pada proses ini hanya bentuknya saja namun volume material yang dibendungkan akan tetap.



Gambar 2.8 Proses *Bending*

**b. Flanging**


*Flanging* adalah proses yang menyerupai Proses *bending* hanya perbedaannya terletak pada garis bengkok yaitu bukan merupakan garis lurus namun radius. Seperti pada gambar dibawah :



Gambar 2.9 Proses *Flanging*

**c. Deep Drawing**


*Deep Drawing* merupakan proses Penekanan benda yang diinginkan dengan kedalaman cetakan sampai batas deformasi plastis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bentuk tertentu dan biasanya tebal material akan berubah setelah proses ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah :



Gambar 2.10 Proses *Deep Drawing*

**d. Curling**

*Curling* merupakan proses pembentukan profil yang dilakukan pada salah satu ujung material.




Gambar 2.11 Proses Curling

**2.3 Bagian – bagian dari proses *Press Tool***

*Press tool* Merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen. Komponen–komponen antara lain :

**a. Tangkai Pemegang (*Shank*)**


Tangkai pemegang merupakan suatu komponen alat bantu produksi yang berfungsi sebagai alat mesin penekan dengan pelat atas. *Shank* biasanya terletak pada titik berat yang dihitung berdasarkan penyebaran gaya – gaya potong dan gaya – gaya pembentukkan dengan tujuan untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada pelat atas.



Gambar 2.12 Shank

**b. Pelat atas (*Top Plate*)**


Merupakan tempat kedudukan dari *Shank* dan *Guide bush* (sarung pengarah). Pada perencanaan alat bantu Produksi ini Untuk Pelat atas dipilih St. 42.



Gambar 2.13 Pelat Atas

**c. Pelat Bawah (*Bottom Plate*)**


Pelat bawah merupakan kedudukan dari *dies* dan Tiang Pengarah Sehingga mampu menahan gaya proses. Pada perencanaan alat bantu produksi ini untuk pelat bawah dipilih Meterial dengan bahan St. 42.



Gambar 2.14 Pelat Bawah

**d. Pelat Penetrasi**


Pelat penetrasi berfungsi untuk menahan tekanan balik saat operasi Berlangsung serta untuk menghindari cacat pada pelat atas. Pada Perencanaan alat bantu produksi ini untuk pelat penetrasi dipilih bahan St. 60



Gambar 2.15 Pelat penetrasi

**e. Pelat pemegang *Punch* (*Punch Holder Plate*)**


Pelat pemegang *punch* Berfungsi untuk memegang *punch* agar posisi *punch* kokoh dan mantap pada tempat nya. Pada perencanaan alat bantu produksi ini untuk pelat pemegang *Punch* dipilih bahan St. 37.



Gambar 2.16 *Punch Holder*

**f. Punch**

*Punch* berfungsi untuk memotong dan membentuk material menjadi produk jadi. Bentuk dari benda jadi tergantung dari bentuk *Punch* yang dibuat. *Punch* haruslah dibuat dari bahan yang mampu menahan gaya yang besar sehingga tidak mudah patah dan rusak. Pada perencanaan alat bantu produksi ini untuk *Punch* dipilih bahan amutits yang dikeraskan.



Gambar 2.17 *Punch*

**g. Tiang Pengarah (*pillar*)**


Tiang pengarah berfungsi mengarahkan unit atas, sehingga *Punch* berada tepat pada *dies* ketika dilakukan penekanan. Untuk Tiang Pengarah dipilih Bahan St. 42.



Gambar 2.18 *pillar*

**h. Dies**


*Dies* terikat pada pelat bawah dan berfungsi sebagai pemotong dan sekaligus sebagai pembentuk. Pada perencanaan alat bantu produksi ini untuk *dies* dipilih bahan dari amutit.



Gambar 2.19 *Dies*

**i. Pelat Stripper**


Pelat *Stripper* adalah bagian yang bergerak bebas naik turun beserta pegas yang terpasang pada baut pemegangnya. Pelat ini berfungsi sebagai pelat penjepit material pada saat proses berlangsung, sehingga dapat menghindari terjadinya cacat pembentukan permukaan benda kerja seperti kerut dan lipatan, juga sebagai pengarah *punch*. Pada Perencanaan alat bantu produksi ini untuk pelat *Stripper* dipilih dari bahan St. 37.



Gambar 2.20 Pelat *Stripper*

**j. Pegas Stripper**


Pegas *Stripper* berfungsi untuk memberikan tekanan pada pelat *Stripper* sewaktu pelat atas menekan pegas. Pada perencanaan alat bantu Produksi ini pegas *Stripper* dipilih dari standar FIBRO No. 241.07.26.045.



Gambar 2.21 Pegas *Stripper*

**k. Baut Pemegang**


Baut pemegang berfungsi sebagai tempat melekatnya pegas *Stripper* dan mengikat pelat *Stripper* terhadap pelat atas.



Gambar 2.22 Baut Pemegang

### l. Baut Pengikat


Baut pengikat berfungsi untuk mengikat *dies* ke pelat bawah dan pelat atas pemegang *Punch* ke pelat atas.



Gambar 2.23 Baut Pengikat

### m. Pin Penepat

Pin penepat berfungsi untuk menepatkan *Dies* pada pelat bawah dan pelat pemegang *Punch* ke pelat atas, sehingga posisi *Dies* ke pelat bawah dan Posisi pelat pemegang *Punch* ke pelat atas dapat terarah dan kokoh.



Gambar 2.24 Pin Penepat

## 2.4 Dasar – Dasar Perhitungan

Dalam perencanaan alat bantu Produksi ini dibutuhkan dasar – dasar Perhitungan yang menggunakan Rumus – Rumus sebagai berikut :

### 2.4.1 Perhitungan Gaya dan Titik Berat

a. Perhitungan Gaya Potong

$$F = 0,8 \times U \times S \times Rm$$

Dimana :

F = Gaya Potong ( N )

- U = Panjang garis pemotongan ( mm )
- S = Tebal benda kerja ( mm )
- Rm = Tegangan tarik bahan yang dipotong ( N/mm<sup>2</sup> )

b. Perhitungan Gaya Embossing

$$F_p = A_{proj} \cdot R_m$$

$$W_p = 0,5 \cdot F_p \cdot t$$

Dimana :

$$F_p = \text{Gaya Embossing ( N )}$$

$$A_{proj} = \text{Luas proyeksi ( luas bentuk stamping ) ( mm}^2\text{)}$$

$$R_m = \text{Tegangan tarik bahan ( N/ mm}^2\text{)}$$

$$W_p = \text{Usaha/ kerja ( Nmm )}$$

$$t = \text{Tinggi hasil stamping ( mm )}$$

c. Perhitungan Gaya Pegas *Stripper*

Gaya Pegas *Stripper* yang bekerja pada alat *Press toos* berkisar antara 5% ÷ 20% dari gaya total, jadi pegas yang digunakan dapat dicari dengan rumus :

$$F_{sp} = ( 5\% \div 20\% ) \cdot F_{total} \dots\dots\dots(\text{Lit.2 hal:21})$$

$$F_{pg} = \frac{F_{sp}}{n} \dots\dots\dots(\text{Lit.2 hal:21})$$

Dimana :

$$F_{sp} = \text{Gaya stripper ( N )}$$

$$F_{pg} = \text{Gaya Pegas ( N )}$$

$$F_{total} = \text{Gaya total ( N )}$$

$$N = \text{Jumlah pegas}$$

d. Perhitungan Titik Berat

$$X_0 = \frac{\sum F_i \cdot X_i}{\sum F_i}$$

$$Y_0 = \frac{\sum F_i \cdot Y_i}{\sum F_i}$$

## 2.4.2 Perhitungan Ukuran

### a. Perhitungan Tebal Dies

$$H_{min} = \sqrt[3]{F}$$

Dimana :

$H_{min}$  = Tebal minimum dari *dies* ( mm )

$F$  = Gaya total terhadap penekanan *dies* ( N )

Sehingga :

$$X_o = \frac{Ft}{9,81} \quad \gg \text{dimana } Ft = F_{total} + F_{pg} \dots\dots\dots(\text{Lit.2 hal:24})$$

### b. Perhitungan panjang punch yang direncanakan

Didasarkan pada :  $L_p = t_h + ( L_{pgs} - 5 ) + ( t_{st} - 1 )$

Dimana :

$L_p$  = Panjang *Punch*

$T_h$  = Tebal *Punch Holder*

$L_{pgs}$  = Panjang pegas

$T_{st}$  = Tbal pelat *Striper*

## Tinjauan terhadap *punch*

### 1. Panjang *Punh* Maksimal

$$L_{max} = \sqrt{\frac{\pi^2 E x I}{F_{pt}}}$$

Dimana :

$L_{max}$  = Panjang *Punch* maximum ( mm )

$E$  = Modulus elastisitas *Punch* ( N/mm )

$I$  = Momen inersia ( mm<sup>2</sup> )

$F_{pt}$  = Gaya potong *Punch* terkecil ( N )

## 2. Gaya Bucking

Batang *Punch* cenderung untuk melengkung dan akibatnya akan timbul momen. Gejala seperti ini disebut *buckling*. Besarnya gaya buckling dilihat dari kerampingan, yaitu :

$\lambda \geq \lambda_0$  , Digunakan rumus euler

$\lambda < \lambda_0$  , Digunakan rumus tetmejer

$$\lambda = \frac{S}{i} \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.2 hal:20})$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.2 hal:20})$$

Dimana :

S = Panjang batang

A = Luas penampang

I = jari – jari girasi

$\lambda$  = Kerampingan

I = Momen Inersia

Apabila ternyata rumus yang digunakan adalah rumus tetmejer, maka rumusnya adalah :

Apabila ternyata rumus yang digunakan adalah rumus tetmejer, maka rumusnya adalah :

Bahan	E ( N/ mm <sup>2</sup> )	$\lambda_0$	Rumus tetmejer
ST 37	210.000	105	$\sigma_B = 310 - 1,14 \lambda$
ST 50 dan ST 60	210.000	89	$\sigma_B = 335 - 0,6 \lambda$
Besi Tuang	100.000	80	$\sigma_B = 776 - 112 \lambda + 0,053 \lambda^2$

Tabel 2.1 Harga – harga pada rumus tetmejer

Apabila yang dipakai adalah rumus euler, maka rumusnya adalah sebagai berikut :

Dimana :

FB = Gaya *buckling* ( N )                      E = Modulus elastisitas ( N/ m<sup>2</sup> )

I<sub>min</sub> = Momen Inersia ( m<sup>4</sup> )                      S = Panjang *Punch* (m)

Adapun harga S menurut kondisi ujung batang adalah :

No	Kondisi ujung batang	Panjang efektif	Harga pengali dari ujung kolom berengsel
1	Kedua ujung berengsel	L	1
2	Salah satu berengsel, yang lain dijepit	0,7 L	2
3	Kedua ujung dijepit	0,5 L	4
4	Salah satu bebas yang lain dijepit	2 L	¼
5	Salah satu atau keduanya dijepit secara paralel	Antara 1 dan 0,5 L	Antara 1 ÷ 4

Tabel 2.2 Harga S menurut kondisi Ujung Batang

Jadi, secara sederhana dapat dikatakan cara menemukan gaya *Bucling* adala sebagai berikut :

1. Hitung harga momen Inersia.
2. Tentukan luas penampang *Punch* terkecil.
3. Hitung jari – jari girasi.
4. Tentukan angka kerampingan dan bandingkan dengan angka kerampingan. Pada table rumus angka tetmejer, jika  $\lambda \geq \lambda_0$ , maka gunakan rumus euler. Jika tidak, gunakan rumus tetmejer.
5. control factor keamanan.
6. jika factor keamanan terlalu kecil, mulai lagi dari no. 4 ....

d. Kelonggaran antara *Punch* dan *Dies*

merupakan jarak antara *Punch* dan *Dies* untuk mengkompensasikan aliran dari penarikan material.

$$U_s = c \cdot s \sqrt{\frac{\tau b}{g}} \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.2 hal:31})$$

Dimana :

$U_s$  = Kelonggaran *Punch* dan *Dies* ( mm )

$c$  = Faktor kerja ( 2% ÷ 4% )

$s$  = Tebal pelat ( mm )

$\tau b$  = Tegangan geser bahan ( N/mm<sup>2</sup> )

$g$  = Gaya gravitasi ( kg m/s<sup>2</sup> )

e. Perhitungan kedalam sisi potong pada *Dies*

$$h = 2 \div 3 \times s \text{ ( bila } s < 2\text{mm )}$$

f. Perhitungan pelat atas

pada pelat atas akan terjadi tegangan bengkok yang diakibatkan gaya – gaya reaksi dari *Punch*. Besarnya tegangan yang terjadi adalah :

$$\tau = \frac{\tau t}{v}$$

$$h = \sqrt{\frac{6xMb \text{ maksimum}}{bx\tau t}}$$

dimana :

$h$  = Tebal pelat ( mm )

$Mb \text{ maks.}$  = Momen bengkok maksimum

$b$  = Panjang pelat atas yang direncanakan (mm)

$\tau t$  = Tegangan tarik izin (N/mm<sup>2</sup>)

$v$  = Faktor keamanan

untuk merencanakan pelat bawah sama dengan perencanaan pelat atas, yaitu dengan memperhitungkan momen yang terjadi pada pelat bawah.

g. Perhitungan Pelat Penetrasi

$$h = \frac{F}{L \cdot \sigma_t}$$

dimana :

h = Tebal pelat penetrasi ( mm )

$\sigma_t$  = Tegangan tarik izin ( N/mm<sup>2</sup> )

F = Gaya potong pada *Punch* terkecil ( N )

L = Keliling potong sisi *Punch* terkecil ( mm )

h. Perhitungan diameter pillar

Pada perencanaan ini diameter *pillar* dihitung agar tidak terjadi bengkok, karena pelat atas dan pelat bawah ada kemungkinan presisi sehingga akan terjadi kelengkungan sewaktu pengerjaan berlangsung. Diameter tiang pengarah tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$D = \sqrt{\frac{4 \times F_{gp}}{\pi \times \sigma_t}}$$

Dimana :

$$F_{go} = \frac{F_t}{n}$$

n = Jumlah *pillar*

F<sub>t</sub> = Gaya Total

i. Baut pengikat pelat bawah dan *Dies*

Perencanaan baut pengikat pelat bawah dan *Dies* dapat dilihat dari table standart baut pengikat yang disesuaikan dengan tebal *dies* yang direncanakan.

Ukuran Baut	Jarak minimum	Jarak Maksimum	Tebal Dies
M5	15	50	10 ÷ 18
M6	25	70	15 ÷ 25

M8	40	90	22 ÷ 32
M10	60	115	27 ÷ 38
M12	80	150	38 <

Tabel 2.3 Standart Baut Pengikat

j. Perhitungan Jarak lubang *dies* dengan baut pengikat dan pin

$$F = 2.d$$

Dimana : d = Diameter lubang baut ( mm )

k. Perhitungan jarak lubang baut dengan sisi *dies*

$$a1 = ( 1,7 \div 2 ) d$$

Dimana : d = Diameter lubang baut ( mm )

## 2.5 Rumus – Rumus Perhitungan Pengerjaan

Dalam perencanaan alat bantu produksi ini dibutuhkan waktu pengerjaan secara teoritik untuk memperkirakan waktu operasi ditentukan oleh jenis – jenis pengerjaan dan mesin – mesin yang digunakan, yaitu :

### a. Rumus untuk perhitungan kapasitas produksi

Untuk menghasilkan alat bantu produksi ini adalah dengan mengatur gerak naik turun *punch* pemetong, dalam perencanaan ini ada *station*, dan dalam *station* tersebut naik turunnya *punch* memakan waktu tertentu. Untuk menghitung kapasitas produksi dilakukan dengan cara berikut :

$\frac{(\text{Satu jam} \times \text{Lama kerja})}{\text{Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan satu produk}}$
---

Untuk satu hari kerja, waktu yang digunakan adalah 7 jam kerja.

**b. Rumus Untuk Perhitungan Daya Mesin Press**

Dalam setiap pemotongan membutuhkan daya, untuk menghitung daya mesin kita gunakan rumus ;

$$P = 0,736 \frac{W/t}{750} KW$$

Dimana :

W = Usaha gaya potong = 0,6 . s

Fp = Gaya potong total ( kgf / mm<sup>2</sup> )

S = Tebal Pelat ( mm )

t = Waktu pemotongan ( Detik )

**c. Proses Pengerjaan Mesin Milling**

$$s = \frac{Vc \times 1000}{a \times b} \qquad Tm = \frac{L}{S} \dots\dots\dots(Lit.3 hal:71)$$

Untuk pemakanan kasar (L = 1 +  $\frac{d}{2}$  + 2) .....(Lit.3 hal:75)

Untuk pemakanan halus ( L = 1 + d + 4) .....(Lit.3 hal:75)

- Dimana :
- S = Feed (mm/menit)
  - V = Kecepatan potong (m/menit)
  - a = Kedalaman pemakanan (mm)
  - b = Lebar benda kerja (mm)
  - Tm = Waktu permesinan (menit)
  - L = Panjang langkah Cutter (mm)
  - l = Panjang pemakanan (mm)
  - d = Diameter Cutter (mm)

**d. Proses Pengerjaan Mesin Bor**

$$n = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times d} \dots\dots\dots(Lit.3 hal:83)$$

n = 1 + 0,3 d.....(Lit.3 hal:83)

$$Tm = \frac{L}{Sr \times n} \dots\dots\dots(Lit.3 hal:83)$$

Dimana : n = Putaran mesin (Rpm)

- Vc = Kecepatan potong (m/menit)
- d = Diameter Bor (mm)
- Tm = Waktu permesinan (menit)
- L = Panjang total pengeboran (mm)
- Sr = Kcepatan pemakanan (mm/put)
- l = Kedalaman pengeboran (mm)

**e. Proses Pengerjaan Mesin Bubut**

$$n = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times d} \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:79})$$

$$n = \frac{R}{Sr \times n} \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:79})$$

Dimana :

- N = Putaran mesin (Rpm)
- Vc = Kecepatan potong (m/menit)
- D = Diameter Benda kerja (mm)
- Tm = Waktu permesinan (menit)
- R = jari – jari benda kerja (mm)
- Sr = Kcepatan pemakanan (mm/put)

**2.6 Dasar Pemilihan Bahan**

Pada setiap perancangan alat pertimbangan pemilihan bahan merupakan suatu syarat yang penting dalam melakukan perhitungan.

**a. Faktor-Faktor Dalam Pemilihan Bahan**

1. Sifat mekanis bahan

Sifat mekanis bahan adalah daya tahan dan kekuatan bahan terhadap gaya yang diterimanya. Dalam suatu perencanaan perlu diketahui sifat mekanis suatu bahan. Sifat mekanis bahan meliputi kekuatan tarik, modulus elastisitas, tegangan geser, kekerasan dan lain sebagainya.

## 2. Sifat teknis bahan

Kemudahan dalam pengerjaan bahan perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kelancaran produksi. Hal ini disebabkan karena didalam perencanaan suatu alat terdapat berbagai komponen yang harus dikerjakan baik menggunakan mesin, dicor, ditempa, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan hal tersebut maka dapat diketahui apakah bahan tersebut dapat dikerjakan di mesin atau tidak.

## 3. Mudah didapat

Bahan yang digunakan harus diusahakan mudah didapat dipasaran, sehingga mudah dalam memilih, mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak. Selain itu dapat diusahakan adanya alternative bahan pengganti apabila bahan yang dibutuhkan tidak ada. Hal ini yang patut diperhatikan adalah harga bahan yang digunakan, diusahakan murah namun memiliki kekuatan sesuai dengan perencanaan.

### **b. Bahan Bahan yang Digunakan**

#### 1. ST 42

Bahan ST 42 memiliki tegangan geser  $420 \text{ N/mm}^2$ , kadar karbon 0,25 % dan tegangan tarik nya  $440\text{-}490 \text{ N/mm}^2$ .

Dalam perencanaan ini bahan ST 42 digunakan untuk :

- Pillar
- Shank

#### 2. ST 60 (amutit)

Bahan ST 60 memiliki tegangan geser  $600 \text{ N/mm}^2$ , kadar karbon 0,25 % dan tegangan tarik nya  $590\text{-}710 \text{ N/mm}^2$ .

Dalam perencanaan ini bahan ST 60 digunakan untuk :

- Punch

- Dies
- Pelat penetrasi
- Pelat atas dan
- Pelat bawah

3. Dalam perencanaan ini bahan untuk bushing, pegas *stripper*, baut pemegang, baut pengikat dan shank penulis menggunakan standar FIBRO dan HASCO.

Karena dalam perencanaan *press tool*. Standar FIBRO dan HASCO merupakan acuan atau literatur merencanakan alat yang berhubungan dengan press tool dalam pembuatan konstruksinya.