

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan dalam hal perhitungan biaya produksi sebagai berikut :

1. Biaya produksi untuk pembuatan alat ini sebesar **Rp 1.558.903,39**
2. Untuk harga jual 1 set alat **Rp 1.898.276,65**. dimana penulis mengambil keuntungan 10,07% dari biaya produksi dan ditambah 10% pajak usaha dari biaya produksi ditambah keuntungan.
3. Alat bantu penepat tap dan snei diameter m3 – m12 dengan sudut kemiringan 0° - 45° ini masih memiliki kekurangan terutama pada saat pengetapan mata tap sering lepas dan memakan waktu yang kurang efisien. Sehingga jumlah produksi tidak maksimal.

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penulisan laporan akhir ini penulis memberikan saran antara lain :

4. Dalam menentukan harga produksi suatu alat perlu menghitung harga material yang murah dan berkualitas, waktu pengerjaan yang tepat dan benar, sewa alat, biaya listrik, upah pekerja. Dengan mengetahui biaya produksi maka kita dapat menentukan harga jual untuk produk tersebut.
5. Dalam menentukan harga jual pihak produksi harus memperhatikan harga pasar sehingga konsumen tertarik dengan harga yang berikan. Jika produk yang dihasilkan pihak produksi memiliki banyak peminat maka pihak produksi bisa memproduksi alat lebih banyak..