

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Adanya ketidak seimbangan jumlah peralatan mesin kantor dengan pengguna, sehingga banyak peralatan mesin kantor yang masih bagus justru tidak digunakan secara optimal.
2. Manajemen pemeliharaan peralatan mesin kantor yang dilakukan PT Bukit Asam Kreatif Tanjung Enim belum cukup efektif dikarenakan banyaknya jumlah peralatan mesin kantor membuat kegiatan pemeliharaan serta optimalisasi peralatan mesin kantor kurang terkendali.
3. Pemeliharaan peralatan kantor yang dilakukan PT Bukit Asam Kreatif Tanjung Enim belum optimal dikarenakan hanya dilakukan selama dua sampai tiga bulan sekali.

5.2 Saran

Adapun saran untuk PT Bukit Asam Kreatif Tanjung Enim khususnya bagian sumber daya manusia dan umum, guna mengoptimalkan peralatan mesin kantor perlu menerapkan hal-hal berikut:

1. Perusahaan harus lebih memperhatikan dan merawat peralatan kantor dengan jangka waktu yang berkala untuk menghindari kerusakan atau tidak optimal nya penggunaan peralatan mesin kantor dikarenakan peralatan kantor yang rusak juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk digantikan dengan peralatan kantor yang baru.
2. Perusahaan harap menyediakan tenaga kerja terkhusus bagian Pengadaan yang paham sehingga dapat mengoptimalkan peralatan mesin kantor dengan baik.

3. Perusahaan harap mengganti merk tiap-tiap peralatan mesin kantor dengan yang lebih bagus guna menghindari kerusakan berulang yang disebabkan pembelian barang yang memiliki kualitas kurang baik.
4. Bagi karyawan dihimbau agar lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan kantor agar mengurangi kerusakan yang terjadi dan jika peralatan kantor banyak dalam keadaan rusak itu akan memperhambat pekerjaan yang ada maka dari itu perlunya perhatian dan arahan dari kepala bagian sumber daya manusia dan umum kepada masing-masing karyawan.