

```
/** Pemrograman Laporan Akhir

*/
//Pin wiper pada sensor LM32 (terminal tengah) tersambung ke Analog Pin 0
//Yang disamping tersambung ke 5V dan Ground
int analogPin = 0;
int K1 = 8;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
//Variabel untuk menyimpan data suhu
float suhu;

void setup()
{
    //Setup serial dengan baud 9600
    Serial.begin(9600);
    pinMode(K1,OUTPUT);
}

void loop()
{
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("suhu");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Hasil=");
    //Baca pin input
    suhu = analogRead(analogPin);
    //Lakukan kalibrasi
```

```
suhu = suhu * 0.48828125;  
//Kirim ke komputer melalui serial  
Serial.println(suhu);  
//Delay sebelum melakukan pembacaan selanjutnya  
Serial.print(suhu);  
Serial.print("suhu");  
Serial.println();  
lcd.print(suhu);  
  
if(suhu>=30) //jika temperatur >=30 derajat  
    digitalWrite(K1,LOW);  
else digitalWrite(K1,HIGH);  
delay(2000); // berhenti 2 detik untuk menunggu perubahan temperatur  
}
```