

## Lampiran II Perhitungan

Kondisi Operasi

$$\begin{array}{llll} \text{Temperatur Cold Side } (T_C) & = & 45 \text{ C} & = \\ \text{Temperatur Hot Side } (T_H) & = & 170 \text{ C} & = \\ & & & 318 \text{ K} \\ & & & 443 \text{ K} \end{array}$$

Perhitungan Data Desain Mesin Stirling

1. Menghitung panas masuk yang diperlukan untuk proses 1-2 pemanasan isokhorik

$$Q_{heat} = m C_v (T_{Hot} - T_{Cold}) \quad (\text{Martini, 1983})$$

$$Q_{heat} = m (Cv_{T_{hot}} (T_{Hot}) - Cv_{T_{cold}} (T_{Cold})) \quad (\text{Martini, 1983})$$

dimana,

$Q_{heat}$ , adalah jumlah panas yang dibutuhkan udara untuk proses 1-2  
 $m$ , adalah jumlah massa fluida kerja (kg)

$C_v$ , adalah kalor spesifik pada volume konstan (J/g K)

$T_{hot}$ , adalah temperatur pada piston bagian panas (K)

$T_{cold}$ , adalah temperatur pada piston bagian dingin (K)

Untuk mendapatkan massa fluida kerja digunakan persamaan Gay-Lussac

$$PV = nRT$$

$$m = \frac{P V_m BM}{R T_{ambient}}$$

dimana,

$m$ , adalah jumlah massa fluida kerja (kg)

$P$  adalah tekanan fluida kerja pada kondisi normal (1 bar)

$V_m$ , adalah volume minimum fluida kerja ( $\text{cm}^3$ )

$R$ , adalah konstanta gas universal ( 83,14 bar  $\text{cm}^3/\text{mol K}$ )

$BM$ , adalah berat molekul fluida kerja (g/mol)

$T_{ambient}$ , adalah temperatur fluida kerja pada keadaan awal (K)

$$m = \frac{P \times V_m \times BM}{R \times T_{ambient}}$$

$$= \frac{1 \text{ bar} \times 75 \text{ cm}^3 \times 28,97 \text{ g/mol}}{83,14 \text{ bar cm}^3/\text{mol K} \times 318 \text{ K}}$$

$$= 0,082 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} n &= m / BM \\ &= 0,0028366 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$C_v \text{ udara di } 318 \text{ K} = 0,7182 \text{ J/g K}$$

$$C_v \text{ udara di } 443 \text{ K} = 0,729 \text{ J/g K}$$

$$\begin{aligned} Q_{\text{heat}} &= m ((C_{v\text{hot}} \times T_{\text{hot}}) - (C_{v\text{cold}} \times T_{\text{cold}})) \\ &= 0,082 \text{ g} ((0,729 \text{ J/g K} \times 443 \text{ K}) - (0,718 \text{ J/g K} \times 318 \text{ K})) \\ &= 7,771156 \text{ J} \end{aligned}$$

2. Menghitung panas masuk yang diperlukan untuk proses 2-3 isotermal ekspansi

$$Q_{\text{exp}} = n R T_{\text{Hot}} \ln \frac{V_{\text{max}}}{V_{\text{min}}} \quad (\text{Martini, 1983})$$

dimana,

$Q_{\text{exp}}$ , adalah jumlah panas yang dibutuhkan udara untuk proses 1-2

n, adalah jumlah mol fluida kerja (mol)

R, merupakan konstanta gas univers: 8,31 J/mol.K)

$T_{\text{hot}}$ , adalah temperatur pada piston bagian panas (K)

$V_m$ , adalah volume minimum fluida kerja ( $\text{cm}^3$ )

$V_M$ , adalah volume maksimum fluida kerja ( $\text{cm}^3$ )

$$\begin{aligned} Q_{\text{exp}} &= n R T_{\text{hot}} \ln \frac{V_{\text{max}}}{V_{\text{min}}} \\ &= 0,0028366 \text{ mol} \times 8,31 \text{ J/mol.K} \times 443 \text{ K} \times \ln \frac{225 \text{ cm}^3}{75 \text{ cm}^3} \\ &= 11,477873 \text{ J} \end{aligned}$$

3. Menghitung jumlah panas yang dibutuhkan untuk 1 siklus mesin stirling

$$\begin{aligned} Q_{\text{input}} &= Q_{\text{heat}} + Q_{\text{exp}} \\ &= 7,771156 \text{ J} + 11,4779 \text{ J} \\ &= 19,24903 \text{ J} \end{aligned}$$

4. Menghitung kerja yang dihasilkan mesin stirling dalam 1 siklus

$$W_{\text{net}} = W_{\text{exp}} + W_{\text{comp}} \quad (\text{Urieli, 2013})$$

dimana,

$W_{net}$ , merupakan kerja yang dihasilkan oleh mesin stirling dalam 1 siklus (J)

$W_{exp}$ , merupakan kerja yang dihasilkan oleh mesin stirling untuk melakukan proses 2-3 ekspansi isothermal (J)

$W_{comp}$ , merupakan kerja yang dihasilkan oleh mesin stirling untuk melakukan proses 4-1 kompresi isothermal (J)

$$W_{exp} = Q_{exp} = 11,4779 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} W_{comp} &= n R T_{cold} \ln \frac{V_{min}}{V_{max}} && (\text{Urieli, 2013}) \\ &= 0,0028366 \text{ mol} \times 8,31 \text{ J/mol.K} \times 318 \text{ K} \times \ln \frac{75 \text{ cm}^3}{225 \text{ cm}^3} \\ &= -8,239196 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{net} &= W_{exp} + W_{comp} \\ &= 11,477873 \text{ J} + [-8,239196 \text{ J}] \\ &= 3,239 \text{ J} \end{aligned}$$

dengan menggunakan cara yang sama didapatlah hasil sebagai berikut

Tabel 1. Data desain  $Q_{input}$  / siklus dan  $W_{net}$  / siklus mesin stirling

Temperatur Cold Side	Temperatur Hot Side	$Q_{input}$ (J)	$W_{net}$ (J)
45 °C	170 °C	19,249	3,239
	180 °C	20,107	3,498
	190 °C	20,965	3,757
	200 °C	21,824	4,016
	210 °C	22,682	4,275
40 °C	170 °C	19,856	3,422
	180 °C	20,728	3,685
	190 °C	21,600	3,948
	200 °C	22,472	4,212
	210 °C	23,344	4,475
35 °C	170 °C	20,483	3,611
	180 °C	21,369	3,879
	190 °C	22,255	4,146
	200 °C	23,141	4,414
	210 °C	24,027	4,681

5. Menghitung daya desain menggunakan data jumlah putaran *flywheel*

Dikarenakan 1 siklus mesin striling sama dengan 1 putaran *flywheel* maka,

$$P = n \cdot W_{net}$$

dimana

P, adalah daya yang dihasilkan (Watt)

n, adalah jumlah putaran *flywheel* per detik

$W_{net}$ , merupakan kerja yang dihasilkan oleh mesin stirling dalam 1 siklus (J)

$$\begin{aligned} P &= n \times W_{net} \\ &= 255 \text{ rpm} \times \frac{1 \text{ menit}}{60 \text{ s}} \times 3,24 \text{ J} \times \frac{1 \text{ Watt}}{1 \text{ J/s}} \\ &= 8,809 \text{ Watt} \end{aligned}$$

dengan menggunakan cara yang sama didapatlah data sebagai berikut

Tabel 2. Data desain daya yang dihasilkan mesin stirling

Temperatur Cold Side	Temperatur Hot Side	Putaran <i>flywheel</i> (RPM)	Daya (Watt)
45 °C	170 °C	255	8,809
	180 °C	263	9,812
	190 °C	265	10,619
	200 °C	265	11,352
	210 °C	266	12,130
40 °C	170 °C	262	9,563
	180 °C	265	10,417
	190 °C	271	11,414
	200 °C	274	12,309
	210 °C	276	13,174
35 °C	170 °C	274	10,555
	180 °C	275	11,378
	190 °C	281	12,428
	200 °C	282	13,277
	210 °C	285	14,231

## 6. Data aktual yang dihasilkan generator

$$P = V I$$

dimana

P adalah daya yang dihasilkan

V adalah tegangan yang dihasilkan

I adalah arus yang dihasilkan

$$\begin{aligned} P &= V \times I \\ &= 93,17 \text{ volt} \times 0,07 \text{ ampere} \\ &= 6,522 \text{ watt} \end{aligned}$$

dengan menggunakan cara yang sama dihitunglah data hasil pengukuran dan didapat hasil seberti tabel berikut ini

Tabel 3. Daya output generator yang dihasilkan

Temperatur Cold Side	Temperatur Hot Side	Tegangan (Volt)	Arus (Ampere)	Daya (Watt)
45 °C	170 °C	93,17	0,07	6,522
	180 °C	100,64	0,07	7,045
	190 °C	107,20	0,07	7,504
	200 °C	107,36	0,07	7,515
	210 °C	110,88	0,07	7,762
40 °C	170 °C	99,20	0,07	6,944
	180 °C	107,20	0,07	7,504
	190 °C	115,36	0,07	8,075
	200 °C	118,40	0,07	8,288
	210 °C	124,96	0,07	8,747
35 °C	170 °C	118,40	0,07	8,288
	180 °C	124,48	0,07	8,714
	190 °C	129,76	0,07	9,083
	200 °C	137,92	0,07	9,654
	210 °C	143,20	0,07	10,024