

BAB V

PENUTUP

Dari hasil pembuatan rancang bangun simulator dan laporan yang telah dikerjakan selama beberapa bulan ini dapat diambil kesimpulan dan saran tentang laporan ini sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembuatan dan perakitan alat dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada pembuatan rancang bangun ini di butuhkan kepresisian, sehingga alat dapat bergerak dengan lancer, sehingga dapat mencapai sudut yang diinginkan
2. Pada pembuatan rancang bangun ini terdapat penyesuain dengan keadaan yang dilapangan, sehingga memudahkan dalam proses pembuatan dan perakitan
3. Pada pembuatan rancang bangun ini terdapat kekurangan seperti ketidak samaan dengan gambar sehingga diperlukan penyesuain pada benda kerja untuk mendapatkan tujuan yang penulis harapkan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Lebih dikembangkan lagi ilmu mengenai baling-baling pada pesawat.
2. Untuk perancangan yang akan datang hendaklah mempelajari *feather* secara keseluruhan agar mengurangi kekurangan pada simulator pesawat.
3. Survey bahan dan pengukuran untuk lebih teliti sehingga memudahkan proses pembuatan.
4. Untuk lebih diperhitungkan waktu pembuatan agar waktu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan