

**ANALISIS NILAI TAHANAN PENTANAHAN PADA TOWER  
SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 70 kV  
SUNGAI JUARO - BORANG**



**LAPORAN AKHIR**

**Dibuat untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Laporan Akhir  
Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik**

**Oleh**

**ALDI RAMADHAN  
061730311333**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2020**

**ANALISIS NILAI TAHANAN PENTANAHAN PADA TOWER  
SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 70 kV  
SUNGAI JUARO - BORANG**



**LAPORAN AKHIR**

**Dibuat untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian Laporan Akhir  
Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik**

Oleh

**Aldi Ramadhan  
061730311333**

**Palembang, September 2020**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

  
**Nurhaide, S.T., M.T.**

**NIP. 196404121989032002**


**Pembimbing II**

  
**Ir. Ilyas ,M.T.**

**NIP. 195803251996011001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan  
Teknik Elektro**

  
**Ir. Iskandar Lutfi, M.T.**

**NIP. 196901291991031002**

**Koordinator Program Studi  
Teknik Listrik**

  
**Anton Firmansyah, ST., M.T.**

**NIP. 196505121995021001**

**ANALISIS NILAI TAHANAN PENTANAHAN PADA TOWER  
SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 70 kV  
SUNGAI JUARO - BORANG**



**LAPORAN AKHIR**

**Dibuat untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Laporan Akhir  
Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik**

**Oleh**

**Aldi Ramadhan  
061730311333**

**Palembang, September 2020**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Nurhaida, S.T., M.T.**

**NIP. 196404121989032002**

**Ir. Ilyas ,M.T.**

**NIP. 195803251996011001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**

**Teknik Elektro**

**Koordinator Program Studi**

**Teknik Listrik**

**Ir. Iskandar Lutfi, M.T.**

**NIP. 196501291991031002**

**Anton Firmansyah, ST.,M.T.**

**NIP. 196505121995021001**

*Motto:*



"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" (QS. Al-Ankabut: 6)

"Barang siapa yang menempuh jalan buat mencari ilmu, tentu Allah akan memudahkannya ke jalan untuk masuk surga" (HR. Tirmidzi)

*Jangan takut akan pekatnya badai, karena disana sudah ada pelangi yang menunggu - Unknown*

*Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman - Unknown*

*Kupersembahkan kepada :*

- ✧ *Kedua Orang Tuaku*
- ✧ *Saudara – saudaraku*
- ✧ *Keluarga Besarku*
- ✧ *Sahabat Grup WA Yang Tau-Tau Aja*
- ✧ *Yoza Risti Oktaria, Kentung, Mengot, Palbes, Jolor*
- ✧ *Teman-teman Seperjuangan D3K PLN POLSRI 2017*
- ✧ *Tim OJT HARJAR ULTG Boom Baru 2020*
- ✧ *Tim Har ULTG Boom Baru*
- ✧ *Almamaterku, Politeknik Negeri Sriwijaya*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS NILAI TAHANAN PENTANAHAN PADA TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 70 kV SUNGAI JUARO - BORANG**

**(2020 : xiv + 50 Halaman + Lampiran)**

---

---

**Aldi Ramadhan**

**0617 30311333**

**Jurusan Teknik Elektro**

**Program Studi Teknik Listrik**

**Politeknik Negeri Sriwijaya**

Sistem pentanahan bertujuan untuk mengamankan peralatan-peralatan listrik maupun manusia yang berlokasi di sekitar gangguan dengan cara mengalirkan arus gangguan ke tanah. Salah satu faktor untuk mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang kecil yaitu letak elektroda yang akan ditanam. Untuk mengetahui nilai pentanahan tersebut maka diperlukan pengukuran. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam pengukuran suatu sistem pentanahan adalah kondisi tanah di daerah dimana sistem pentanahan tersebut akan dipasang. Hasil pengukuran nilai pentanahan yang didapatkan yaitu  $\geq 5\Omega$ , dan dapat dikategorikan baik karena telah sesuai dengan ketetapan standard PLN. Pengukuran dilakukan menggunakan metode tiga titik dengan menancapkan elektroda batang di tanah. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tahanan pentanahan pada tanah dengan kondisi tanah yang berbeda.

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa nilai tahanan pentanahan sangat dipengaruhi oleh kedalaman elektroda yang ditanam, jumlah elektroda, jarak antar elektroda dan kondisi tanah dimana elektroda tersebut ditanam.

***Kata Kunci : elektroda, tahanan pentanahan, tanah.***

## **ABSTRAK**

**ANALYSIS RIGHT OF WAY (ROW) HIGH VOLTAGE OVERHEAD  
LINE NETWORK CONDUCTOR (SUTT / SUTET)  
PT. PLN (PERSERO)**  
**(2020 : xiv + 50 Pages + Attachments)**

---

---

**Aldi Ramadhan**

**0617 3031 1333**

**Electrical Engineering Major**

**Electrical Engineering Study Program**

**Sriwijaya State Polytechnic**

The grounding system aims to check electrical or human equipment around the disturbance by flowing the fault current to the ground. One of the factors to get a small grounding resistance value is the location of the electrode to be carried out. To see the resistance value, measurements are needed. One of the things that need to be considered in measuring a grounding system is the condition of the soil in the area where the grounding system will be installed. The results of the measurement of the grounding value are obtained by  $\geq 5\Omega$ , and can be categorized properly because they are in accordance with PLN standard regulations. Measurements are made using the three-point method by sticking the rod electrodes in the ground. This measurement aims to measure the amount of grounding resistance on the ground with different soil conditions.

From the analysis, it is concluded that the value of grounding resistance is strongly influenced by the depth of the implanted electrodes, the number of electrodes, the distance between the electrodes and the soil conditions where the electrodes are planted.

***Keywords : Electrode, Grounding Prisoner, Soil***

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahi Robbil`Alamin* Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanallah Wa Ta’la karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta kesempatan-Nya, tak lupa shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, dan kepada kedua orang tua yang telah memberikan do'a serta restu sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “ Analisis Right Of Way (ROW) Pengantar Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT / SUTET) PT. PLN (Persero) ”

Pembuatan Laporan Akhir ini adalah syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.

Kelancaran proses penulisan Laporan Akhir ini tak luput berkat bimbingan, arahan, dan petunjuk serta kerjasama dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan, hingga terselesaiannya Laporan Akhir ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Iskandar Lutfi, S.T.,M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Herman Yani, S.T.,M.Eng selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Anton Firmansyah, S.T., M.T selaku Koordinator Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Ibu Nurhaida, S.T., M.T selaku Pembimbing I Laporan akhir Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Bapak Ir. Ilyas., M.T. selaku Pembimbing II Laporan Akhir Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.

6. Bapak M. Gany Saputra selaku Manager Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
7. Bapak Rolis Ferdian selaku Pejabat K2HL Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
8. Bapak M. Sahyar selaku AE HAR RING Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
9. Bapak Feri Setiawan selaku Spv Pemeliharaan Jaringan Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
10. Bapak Suswoyo selaku Staff Spv Pemeliharaan Jaringan Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
11. Bapak Martin Andrian selaku Spv Pemeliharaan Gardu Induk Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
12. Bapak M. Subhan Jauhari selaku Staff Spv Pemeliharaan Gardu Induk Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
13. Bapak Hendi Setiawan selaku Staff Spv Pemeliharaan Gardu Induk Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
14. Bapak Yogi Sepatra Paulus selaku Spv Pemeliharaan PMO Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
15. Bapak Haekal Wardana selaku Staff Spv Pemeliharaan PMO Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
16. Bapak/Ibu Staff Karyawan PT PLN (PERSERO) Unit Layanan Transmisi Gardu Induk Boom Baru.
17. Seluruh pihak yang sudah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam membuat laporan ini terdapat kekurangan, baik dikarenakan keterbatasan penulis. Maka

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan masukkan yang sifatnya memperbaiki dan membangun dari pembaca.

Penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Metodologi Penulisan .....	3
1.6 Sistematika Penulisan .....	4

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Sistem Pentanahan .....	5
2.2 Jenis-Jenis Elektroda Pentanahan .....	6
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tahanan Pentanahan .....	10
2.4 Konstruksi Pondasi Tower .....	18
2.4.1 Tiang Menurut Fungsi .....	18
2.4.2 Tiang Menurut Bentuk .....	22
2.4.3 Pondasi Tower .....	28
2.5 Proteksi Petir .....	30
2.5.1 Tiang Menurut Fungsi .....	30

2.5.2 Konduktor Penghubung Konduktor Tanah .....	31
2.5.3 Arcing Horn .....	32
2.5.4 Konduktor Penghubung Konduktor Tanah ke Tanah .....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Langkah-Langkah Penyusunan Karya Tulis .....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Peralatan Penelitian .....	37
3.4 Langkah-Langkah Penelitian .....	42

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan SUTT 70 kV SJARO-BRANG.....	45
4.2 Perbandingan Nilai Pentanahan Antara Pengukuran dengan Perhitungan ...	47
4.3 Analisa Perbandingan Hasil Pengukuran dan Hasil Perhitungan .....	49

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Elektroda Batang .....	8
Gambar 2.2 Elektroda Pita .....	9
Gambar 2.3 Elektroda Plat .....	12
Gambar 2.4 Gambar Hubungan antara konsentrasi air dengan tahanan Jenis tanah.....	17
Gambar 2.5 Hubungan antara temperature dengan tahanan jenis tanah .....	17
Gambar 2.6 Tiang penegang .....	18
Gambar 2.7 Tiang sudut .....	19
Gambar 2.8 Tiang akhir .....	19
Gambar 2.9 Tiang penyangga .....	20
Gambar 2.10 Tiang transposisi .....	21
Gambar 2.11 Tiang portal .....	21
Gambar 2.12 Tiang kombinasi .....	22
Gambar 2.13 Konstruksi tiang pole .....	23
Gambar 2.14 Palang poligonal lengkung .....	24
Gambar 2.15 Palang poligonal lurus .....	24
Gambar 2.16 Traverse lurus .....	25
Gambar 2.17 Tiang delta .....	26
Gambar 2.18 Tiang zig zag .....	26
Gambar 2.19 Tiang piramida .....	27
Gambar 2.20 Konstruksi tiang lattice .....	27
Gambar 2.21 Pondasi normal .....	28

Gambar 2.22 Pondasi special .....	29
Gambar 2.23 Halaman tower .....	29
Gambar 2.24 Konduktor tanah.....	30
Gambar 2.25 Konduktor penghubung konduktor ke tanah .....	32
Gambar 2.26 Arching horn sisi penghantar .....	32
Gambar 2.27 Arching horn sisi tower .....	32
Gambar 2.28 Bentuk lain arching horn .....	33
Gambar 2.29 Konduktor penghubung konduktor tanah ke tanah .....	33
Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian.....	35
Gambar 3.2 Kantor PLN ULTG Boom Baru .....	36
Gambar 3.3 Lokasi pengukuran pentanahan.....	37
Gambar 3.4 Digital earth meter kyoritsu.....	38
Gambar 3.5 Elektroda bantu .....	39
Gambar 3.6 Kabel penghubung 10 s.d 15 meter .....	39
Gambar 3.7 Helm .....	40
Gambar 3.8 Wearpack.....	41
Gambar 3.9 Sepatu safety .....	41
Gambar 3.10 Kacamata safety .....	42
Gambar 3.11 Sarung tangan safety .....	42
Gambar 4.1 Grafik Nilai Tahanan Pentanahan T11 – T20 SJARO – BRANG ....	46

## **DAFTAR TABEL**

Hal

Tabel 2.1 Tabel Luas Penampang Minimum Elektroda Pentanahan .....	12
Tabel 2.2 Tabel Ukuran Penampang Penghantar Sistem Pentanahan.....	13
Tabel 2.3 Tabel Nilai Resistansi Jenis Tanah .....	15
Tabel 3.1 Tabel Peralatan Penelitian.....	38
Tabel 3.2 Tabel Alat Pelindung Diri .....	40
Tabel 4.1 Tabel Hasil Pengukuran Tahanan Pentanahan Tower SUTT 70 kV Sungai Juaro - Borang.....	45
Tabel 4.2 Tabel Nilai Pentanahan Berdasarkan SK DIR 520 .....	46
Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran dengan Perhitungan .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Working permit dan Job safety analisis pentanahan T11- T20 SJARO - BRANG
- Lampiran 2 Berita acara selesai pekerjaan Pentanahan T11-T20 SJARO - BRANG
- Lampiran 3 Kesepakatan Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 4 Lembar Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 5 Surat Izin Pengambilan Data
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Ujian Laporan Akhir
- Lampiran 7 Lembar Pelaksanaan Revisi Laporan Akhir