

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Komponen yang dirawat dan diperbaiki sebanyak 6 buah, yaitu Baut dan Mur , Motor Listrik, Pulley , V-Belt, Dudukan Gelas dan Poros
2. Proses perawatan dan perbaikan pada mesin ini adalah pemeriksaan, pembersihan, pelumasan, reparasi dan pengencangan.

### **5.2 Saran**

Saran yang penulis berikan kepada pembaca dan pengguna alat adalah sebagai berikut :

- a. Di harapkan alat ini dapat dirubah motor listriknya ke yang lebih besar agar daya yg digunakan untuk memisahkan nya semakin besar.
- b. Agar di kembangkan supaya alat ini bisa menopang beban yang lebih berat dari sebelumnya.
- c. Dan menambahkan roda untuk mempermudah dan mempunyai mobilitas yang sangat efektif.

