

**ANALISIS MAINTENANCE TRANSFORMATOR 25KV
DI BENGKEL PT OEGAN RAWANG JAYA
TALANG JAMBE**



LAPORAN AKHIR

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Diploma III
Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Oleh:

**Ilham Pangestu
061830310148**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**ANALISIS MAINTENANCE TRANSFORMATOR 25KV
DI BENGKEL PT OEGAN RAWANG JAYA
TALANG JAMBE**



Oleh:

**Ilham Pangestu
061830310148**

Pembimbing I

**Ir. Ilvas, M.T.
NIP. 195803251996011001**

Pembimbing II

**Nofiansyah, S.T., M.T.
NIP. 197011161995021001**

Mengetahui,

**Ketua Jurusan
Teknik Elektro**

**Koordinator Program Studi
Teknik Listrik**

**Ir. Iskandar Lutfi, M.T.
NIP. 196501291991031002**

**Anton Firmansyah, S.T., M.T.
NIP. 197509242008121001**

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

"Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri"

(QS. Ar Ra'd : 11)

"Allah Tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al Baqarah 286)

"Maka Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al Insyirahm : 5)

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT, dan Rasulullah Muhammad SAW.
- Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
- Bapak Ir. Ilyas, M.T dan Bapak Nofiansyah, S.T.,M.T selaku pembimbing yang terus memberikan ilmu, bimbingan, dan juga wejangan hidup.
- Teman seperjuangan Teknik Listrik khususnya kelas LA 2018 Terima kasih sudah menjadi temanku.
- Untuk Kurnia Syafitri yang sangat saya sayangi, Terima Kasih atas dukungan, kebaikan, bantuan dan semuanya yang

telah diberikan.

- **Almamater "Politeknik Negeri Sriwijaya"**

ABSTRAK

ANALISIS MAINTENANCE TRANSFORMATOR 25KV DI Bengkel PT OEGAN RAWANG JAYA TALANG JAMBE

(2021 : xii + 56 halaman + 34 gambar)

**ILHAM PANGESTU
061830310148
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK DIII
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi electromagnet. Dimana perbandingan tegangan antara sisi primer dan sisi sekunder berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan perbandingan arusnya. Transformator terdiri atas sebuah inti, yang terbuat dari besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kali ini Penyebab kerusakan pada transformator ada 3 yaitu kerusakan pada spull, kerusakan pada tap changer dan kerusakan pada kren. Kerusakan pada spull dikarnakan arus yang tidak sesuai kapasitas belitan tersebut. Kerusakan pada tap changer dikarnakan tidak terhubung baik dengan belitan. Kerusakan pada kren dikarnakan adanya bengkok atau patah dibagian dalam trafo.

Kata kunci : Transformator 25 kv, spull, tap changer, kren

ABSTRACT

**MAINTENANCE ANALYSIS OF 25KV TRANSFORMERS AT PT OEGAN
RAWANG JAYA WORKSHOP TALANG JAMBE**
(2021 : xii + 56 Page + 34 Picture)

**ILHAM PANGESTU
061830310148
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK DIII
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

A transformer is an electrical device that can transfer and convert electrical energy from one or more electrical circuits to another, through a magnetic coupling and based on the principle of electromagnetic induction. Where the ratio of the voltage between the primary side and the secondary side is directly proportional to the ratio of the number of turns and inversely proportional to the ratio of the current. The transformer consists of a core, which is made of plated iron and two coils, namely the primary coil and the secondary coil. At this time there are 3 causes of damage to the transformer, namely damage to the spull, damage to the tap changer and damage to the crane. Damage to the spull due to the current that does not match the capacity of the winding. Damage to the tap changer because it is not well connected to the winding. Damage to the crane due to a bent or broken inside the transformer.

Keywords : Transformator 25 kv, spull, tap changer, kren

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi robbil ‘alamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “**Analisis Maintenance Transformator 25kv Di Bengkel PT Oegan Rawang Jaya Talang Jambe**”. Laporan akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu kurikulum di Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dengan selesainya tahapan laporan akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Ir. Ilyas, M.T** dan Bapak **Nofiansyah, S.T.,M.T** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tahapan persiapan laporan akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Dipl. Ing. Ahmad Taqwa, M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Ir. Iskandar lutfi, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Herman Yani, S.T.,M.Eng., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Bapak Anton Firmansyah, S.T.,M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Listrik DIII Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Bapak / Ibu Dosen Program Studi Teknik Listrik.
6. Seluruh staf dan pengajar Teknik Elektro program studi Teknik Listrik DIII.
7. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan support dan semangat.
8. Kepada teman seperjuangan kelas 6LA dan Teman-teman satu bimbingan yang telah memberikan semangat serta masukan.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi kita semua, umumnya para pembaca dan khususnya penulis serta bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik.

Palembang, Agustus 2021
Penulis,

Ilham Pangestu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i		
LEMBAR PENGESAHAN	ii		
MOTO DAN PERSEMPAHAN			
iii			
ABSTRAK			
iv	ABSTRACT		
	v		
KATA PENGANTAR	vi		
DAFTAR ISI	viii		
DAFTAR GAMBAR			
x			
BAB I	PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang			
1	1.2	Rumusan	Masalah
		2	1.3 Batasan Masalah
		2	1.4 Tujuan dan
Manfaat			3
1.4.1 Tujuan			3
1.4.2 Manfaat			3
1.5 Metode Penelitian			
3			
1.5.1 Metode Observasi			
3	1.5.2	Metode	Literatur
			3
1.6 Sistem Penelitian			
4			
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA		

2.1 Transformator	
	5
2.2 Jenis-Jenis Trafo	
	6
2.3 Bagian-Bagian Transformator	
	7
2.3.1 Electromagnetic Circuit (Inti Besi)	
	7

2.3.2 Current Carrying Circuit (Winding)	8	
2.3.3 Bushing	9	
2.3.4 Dielectric (Minyak Isolasi Trafo dan Isolasi Kertas)	11	
2.3.5 Tap Changer	14	
2.3.6 Oil Preservation & Expansion (Konservator)		
20		
2.3.7 Pendingin Trafo		
22		
2.3.8 Belitan Transformator		
23		
2.3.9 Pernapasan Trafo		
24		
2.4 Fungsi Transformator.....		
25		
2.5 Prinsip Transformator		
25		
2.6 Jenis Kegagalan Transformator		
26		
BAB III METODE PENELITIAN		
28		
3.1 Tempat Penelitian	28	
3.2 Waktu Penelitian	28	
3.3 Proses Pembongkaran	28	
3.4 Proses Pengujian Transformator	28	
3.5 Perancangan Penelitian		
28	3.6 Metode Observasi	
		29
		3.7 Metode Literatur
		30

BAB IV	PEMBAHASAN MASALAH
31	
4.1	Maintenance Transformator
31	
4.2	Cara Pembongkaran Transformator 25 kv
32	
4.3	Proses Maintenance Transformator
35	
4.4	Pemeriksaan Ulang Transformator 25 kv
42	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
43	
5.1	Kesimpulan
43	
5.2	Saran
43	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Inti besi	8
Gambar 2.2 Belitan Trafo	8
Gambar 2.3 Bushing	9
Gambar 2.4 Bagian-Bagian Dari Bushing,,,.....	10
Gambar 2.5 kertas isolasi pada bushing (oil impregnated paper bushing)	11
Gambar 2.6 Minyak Isolasi Trafo	12
Gambar 2.7 Tembaga Yang Dilapisi Kertas Isolasi	13
Gambar 2.8 Proses Tap dengan cara selector switch	15
Gambar 2.9 Proses Transisi Tab dengan cara diverter switch	16
Gambar 2.10 Tap changer Transformator	17
Gambar 2.11 OLTC Resistor tipe Diverter Switch – Tap Selector dan selektror switch 6	18
Gambar 2.12 OLTC Jenis reactor	18
Gambar 2.13 OLTC Vakum tipe diverter switch – tap sector dan switching selector	19
Gambar 2.14 Konservator	21

Gambar 2.15 Silica gel	22
Gambar 2.16 Belitan Transformator	24
Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian Maintenance Transformator	29
Gambar 4.1 Pemisahan Body Dengan Inti Trafo	31
Gambar 4.2 Pembongkaran Inti Trafo	32
Gambar 4.3 Mengecek Bagian Yang Rusak	32
Gambar 4.4 Rusak Bagian Spull	33
Gambar 4.5 Rusak Bagian Tap Changer	34
Gambar 4.6 Rusak Bagian Kern	34
Gambar 4.7 Pembongkaran Spull	35
Gambar 4.8 Pembongkaran Tap Changer	36
Gambar 4.9 Mengganti Kabel Pada Tap Changer	36
Gambar 4.10 Pemasangan Tap Changer	37
Gambar 4.11 Pembongkaran Kern	38
Gambar 4.12 Pemasangan Kern	38
Gambar 4.13 Merangkai inti Transformator	

39 Gambar 4.14 Pengovenan Transformator	40 Gambar 4.15 Pemasukkan Minyak
Transformator	40 Gambar 4.16 Membersihkan
kotoran di dalam body transformator	41 Gambar 4.17 Pengecekan
ulang transformator	42