

# **ANALISA RUGI TEGANGAN DAN DAYA SALURAN DISTRIBUSI 20 KV DI GARDU INDUK BUNGARAN**



## **LAPORAN AKHIR**

**Dibuat Untuk Syarat Dalam Penyelesaian Pendidikan Diploma III**

**Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik**

**Politeknik Negeri Sriwijaya**

**Oleh :**

**ALVIN DWI RIZDKI**

**0612 3031 1545**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2015**

# **ANALISA RUGI TEGANGAN DAN DAYA SALURAN DISTRIBUSI 20 KV DI GARDU INDUK BUNGARAN**



## **LAPORAN AKHIR**

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik  
Politeknik Negeri Sriwijaya

**Oleh :**

**ALVIN DWI RIZDKI**  
**0612 3031 1545**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Ir. Ilyas, M.T.**  
**NIP.195803251996011001**

**Pembimbing II**

**Yessi Marniati,S.T.,M.T.**  
**NIP. 197603022008122001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Teknik Elektro**

**Ir.Ali Nurdin, M.T.**  
**NIP.196212071991031001**

**Ketua Program Studi**

**Herman Yani, S.T., M.Eng.**  
**NIP. 196510011990031006**

## **MOTTO :**

- *Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat (Winston Churchill)*
- *Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi , kerena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.*

## **Kupersembahkan Kepada :**

- *Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa dan semangat*
- *Saudara-saudaraku, yang selalu memberikan motivasi dan semangat*
- *Teman-teman seperjuanganku 6ELC*
- *Almamaterku*

## **ABSTRAK**

### **ANALISA RUGI TEGANGAN DAN DAYA SALURAN DISTRIBUSI 20 KV DI GARDU INDUK BUNGARAN**

**(2015 : xiii + 47 hal + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran)**

**Alvin Dwi Rizdki**

**0612 3031 1545**

**Jurusan Teknik Elektro**

**Program Studi Teknik Listrik**

Rugi tegangan dan daya antara lain disebabkan oleh panjangnya saluran distribusi, besar kecilnya ukuran diameter kawat penghantar, serta tipe atau jenis kawat penghantar yang digunakan. Tegangan ujung penerimaan dan daya yang diterima ini akan semakin rendah apabila jarak konsumen ke pusat pelayanan cukup jauh. Untuk mengetahui besar kecilnya suatu rugi-rugi yang terjadi maka dibutuhkan suatu perhitungan dan analisa yang akurat. Perhitungan rugi tegangan dan daya ini dilakukan melalui studi kasus pada penyulang Meranti, Pule dan Sungkai di Gardu Induk Bungaran pada saat beban puncak siang dan malam. Dari hasil perhitungan manual yang dilakukan di dapatkan bahwa besar persentase rugi tegangan dan daya terbesar terjadi pada penyulang Meranti yaitu dengan besar rugi tegangan saat beban puncak siang sebesar 2,25 % dan beban puncak malam 1,86 %, serta besar rugi daya saat beban puncak siang dan malam sebesar 0,89% dan 0,62%. Rugi tegangan dan daya yang terjadi masih dibawah batas toleransi yang sesuai Ketentuan *SPLN72:1987*, rugi tegangan saluran diperbolehkan 5 % dan rugi daya 2,3%.

Kata Kunci: Rugi Tegangan, Rugi Daya, Saluran Distribusi, Gardu Induk

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF LOSS AND VOLTAGE POWER DISTRIBUTION**

### **CHANNELS IN 20 KV BUNGARAN SUBSTATION**

**(2015: xiii + 47 pages + List of Figures + List of Tables + appendix)**

**Alvin Dwi Rizdkki**

**0612 3031 1545**

**Department of Electrical Engineering**

**Study Program Electrical Engineering**

Voltage and power loss is caused by the length of the distribution line, the size of the diameter of the wire conductor, and the types of wires used. the reception of Voltage end and the received power will be lower when the distance of the customer to service center far enough. To determine the size of a loss that happens then we need a calculation and accurate analysis. Voltage and power loss calculation is done through case studies on the feeder Meranti, Pule and Sungkai in substation Bungaran during peak load day and night. From the results of manual calculations performed in get a large percentage of that voltage and power loss occurred at the feeder Meranti are with a large loss during the peak load voltage of 2.25% and 1.86% peak loads night, as well as large power losses during peak load lunch and dinner at 0.89% and 0.62%. Voltage and power loss that occurs is still below the tolerance limits pursuant to Rule **SPLN72: 1987** loss allowed 5% line voltage and power loss of 2.3%.

**Keywords : Loss Voltage, Power Loss, Distribution Line, Substation**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul “*Analisa Rugi Tegangan dan Daya Saluran Distribusi 20 kV di Gardu Induk Bungaran*” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis telah banyak menerima bantuan berupa masukan - masukan berupa saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Ilyas, M.T., Selaku Pembimbing I
2. Ibu Yessi Marniati, S.T., M.T., Selaku Pembimbing II

Yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu hingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Rd. Kusumanto, S.T., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Ir. Ali Nurdin, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Ir. Siswandi, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Bapak Herman Yani, S.T., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya.

6. Seluruh Karyawan, Staff, Tim Pelayanan Teknik dan Tenaga Outsourcing di lingkungan PT. PLN (Persero) Rayon Ampera.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis guna perbaikan dimasa yang akan datang. Demikianlah, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Palembang, Juni 2015

Penulis,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSRTACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	2
1.3.1 Tujuan.....	2
1.3.2 Manfaat .....	2
1.4 Batasan Masalah .....	3
1.5 Metode Penelitian .....	3
1.6 Sistematika Penulisan .....	3

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Sistem Tenaga Listrik .....	5
2.2 Sistem Pendistribusian Tenaga Listrik .....	7
2.2.1 Sistem Pendistribusian Langsung.....	7
2.2.2 Sistem Pendistribusian Tak Langsung .....	8
2.3 Bagian-Bagian Sistem Distribusi .....	8
2.3.1 Jaringan Subtransmisi .....	8
2.3.2 Gardu Induk Distribusi .....	8

2.4 Klasifikasi Saluran Distribusi Tenaga Listrik .....	9
2.4.1 Menurut Nilai Tegangannya.....	9
2.4.2 Menurut Bentuk Tegangannya .....	9
2.4.3 Menurut Tipe Konduktornya.....	9
2.4.4 Menurut Susunan Salurannya .....	10
2.4.5 Menurut susunan rangkaianya .....	10
2.5 Jaringan pada Sistem Distribusi Primer .....	10
2.5.1 Jaringan Distribusi Primer Menurut Bahan Konduktornya .....	11
2.5.2 Jaringan Distribusi Primer Menurut Susunan Rangkaian .....	11
2.6 Persyaratan Sistem Distribusi Tenaga Listrik .....	15
2.6.1 Faktor Keterandalan Sistem .....	15
2.6.2 Faktor Kualitas Sistem .....	16
2.6.3 Faktor Keselamatan Sistem dan Publik .....	16
2.6.4 Faktor Pemeliharaan Sistem .....	17
2.6.5 Faktor Perencanaan Sistem .....	17
2.7 Konstanta-Konstanta Saluran .....	17
2.7.1 Resistansi .....	18
2.7.2 Induktansi .....	18
2.7.3 Kapasitansi .....	18
2.7.4 Konduktansi .....	18
2.8 Parameter Saluran Distribusi .....	19
2.8.1 Resistansi Saluran .....	19
2.8.2 Reaktansi Saluran .....	20
2.9 Daya Listrik .....	21
2.9.1 Daya Semu .....	21
2.9.2 Daya Aktif .....	21
2.9.3 Daya Reaktif .....	22
2.10 Rugi-Rugi Saluran .....	22
2.10.1 Rugi Tegangan .....	22
2.10.2 Rugi-Rugi Daya Dalam Jaringan .....	23

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1 Pengumpulan Data .....	26
3.1.1 Penyulang Meranti .....	26
3.1.2 Penyulang Pule .....	27
3.1.3 Penyulang Sungkai .....	28
3.1.4 Resistansi dan Reaktansi Saluran .....	29
3.1.5 Data Beban Puncak .....	30
3.2 Perhitungan .....	31
3.2.1 Peralatan Pendukung .....	31
3.2.2 Parameter Perhitungan .....	31
3.2.3 Prosedur Perhitungan .....	32
3.3 Rekapitulasi Data .....	33
3.4 Kesimpulan .....	33

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Perhitungan .....	34
4.1.1 Perhitungan Rugi Tegangan .....	37
4.1.1.1 Rugi Tegangan pada Beban Puncak Siang .....	37
4.1.1.2 Rugi Tegangan pada Beban Puncak Malam .....	38
4.1.2 Perhitungan Rugi Daya .....	40
4.1.2.1 Perhitungan Rugi Daya pada Beban Puncak Siang .....	40
4.1.2.2 Perhitungan Rugi Daya pada Beban Puncak Malam .....	42
4.2 Analisa dan Pembahasan .....	44

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Diagram Satu Garis Sistem Tenaga Listrik .....
Gambar 2.2	Skema Saluran Tipe Radial .....
Gambar 2.3	Konfigurasi Jaringan Hantaran Penghubung .....
Gambar 2.4	Konfigurasi Jaringan <i>Loop</i> .....
Gambar 2.5	Konfigurasi Jaringan <i>Spindel</i> .....
Gambar 2.6	Konfigurasi Jaringan <i>Klutser</i> .....
Gambar 3.1	Diagram Blok Metodelogi Penelitian .....
Gambar 3.2	Single Line Penyulang Meranti .....
Gambar 3.3	Single Line Penyulang Pule .....
Gambar 3.4	Single Line Penyulang Sungkai .....
Gambar 3.5	Diagram <i>flow chart</i> Penelitian Analisa Rugi Tegangan dan Daya Saluran Distribusi 20 kV .....
Gambar 4.1	Diagram Perbandingan Rugi Tegangan .....
Gambar 4.2	Diagram Perbandingan Rugi Daya .....

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1	Jenis Penghantar Penyulang Meranti .....
Tabel 3.2	Jenis Penghantar Penyulang Pule .....
Tabel 3.3	Jenis Penghantar Penyulang Sungkai .....
Tabel 3.4	Penghantar AAC .....
Tabel 3.5	Data Beban Puncak Siang April 2015 .....
Tabel 3.6	Data Beban Puncak Malam April 2015 .....
Tabel 4.1	Resistansi Penghantar .....
Tabel 4.2	Reaktansi Penghantar .....
Tabel 4.3	Perhitungan Rugi Tegangan pada Beban Puncak Siang dan Malam ...
Tabel 4.4	Perhitungan Rugi Daya pada Beban Puncak Siang dan Malam .....

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kesepakatan Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 2 Lembar Bimbingan Laporan Akhir
- Lampiran 3 Lembar Rekomendasi Ujian Laporan Akhir
- Lampiran 4 Absen Kegiatan Magang
- Lampiran 6 Surat Keterangan Pengambilan Data
- Lampiran 7 Single Line Penyulang Meranti
- Lampiran 8 Single Line Penyulang Pule
- Lampiran 9 Single Line Penyulang Sungkai
- Lampiran 10 Single Line Gardu Induk Bungaran
- Lampiran 11 Data Panjang Saluran Dan Jenis Penghantar
- Lampiran 12 Data Rekap Beban Puncak Bulan April
- Lampiran 13 Tabel Penghantar Kabel (IEC 60502-2)
- Lampiran 14 Lembar Revisi Laporan Akhir