

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Besar arus pelepasan arrester pada ke dua gardu tiang yang ditempatkan pada jaringan distribusi 20 kV milik PT. PLN (Persero) Rayon Kenten di GI Seduduk Putih PT . PLN (Persero), pada saat terjadi gangguan sambaran petir dengan skenario sambaran sebesar 10 kA/ μ s dan 20 kA/ μ s adalah 2,46 kA, dan 3,18 kA.
- 2. Besar tegangan pelepasan arrester pada ke dua gardu tiang yang ditempatkan pada jaringan distribusi 20 kV milik PT. PLN (Persero) Rayon Kenten di GI Seduduk Putih PT . PLN (Persero), pada saat terjadi gangguan sambaran petir dengan skenario sambaran sebesar 10 kA/ μ s dan 20 kA/ μ s adalah 94 kA, dan 110 kA.

5.2 Saran

- 1. Untuk mendapatkan nilai tegangan pelepasan dari suatu arrester yang lebih pasti pada saat menanggulangi gangguan, maka harus didapat dahulu besarnya arus sambaran gangguan tersebut.
- Dalam menghitung besar arus dan tegangan pelepasan dari arrester, data-data yang digunakan harus akurat sehingga bisa didapat hasil yang akurat pula.