



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pentanahan yang ada untuk trafopada sektor keramaian Palembang menggunakan sistem pentanahan rod dengan menggunakan elektro dan pentanahan jenis batang berbahantembaga.
2. Nilai tanah merupakan tolakukur untuk menilaikan baik atau buruknya suatu sistem pentanahan, semakin kecil nilai suatu pentanahan semakin baik pula sistem pentanah tersebut sebagai pengaman peralatan listrik, manusia, dan mahluk hidup yang ada sekitar peralatan yang diamankan tersebut.
3. Perbedaan hasil pengukuran dan hasil perhitungan ini dapat terjadi karena beberapa alasan antaranya :
 - Kurang tepatnya dalam menentukan tanah jenis tanah
 - Keadaan tanah pada waktu dilakukan pengukuran tanah dan pentanahan
 - Kurang teliti dalam membaca nilai tanah dan pentanahan pada alat ukur yang digunakan
 - Adanya unsur – unsur lain seperti unsur logam yang terdapat dalam tanah
 - Metode yang diperlukan dalam penentuan tanah dan pentanahan
 - Pengaruh tanah jenis tanah sangat berpengaruh terhadap nilai tanah dan suatu pentanahan.

5.2 Saran

Untuk tanah dan pentanahan baik yang ada pada transformator daya sebaiknya dilakukan perawatan secara berkala paling tidak setahun sekali untuk menjaga nilai tanah dan pentanahan tersebut tetap konstanta rjaga. Dan sebagai tolakukur atau informasi yang akurat sebaiknya dilakukan pengukuran tanahnya setiap bulan sekali dan perawatannya harus lebih sering lagi demi



keamanan dan kelancaran produksi atau aktivitas yang lain pada trafo sektor keramaian Palembang.