

**ANALISIS PELAYANAN *BUS RAPID TRANSIT TRANS MUSI*
KORIDOR III: PLAJU - PS MALL
DI KOTA PALEMBANG**



LAPORAN AKHIR

Dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Pendidikan Diploma III Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh:

Muhammad Restu Putra Pratama (061730100708)
Muhammad Yusri Rizki (061730100709)

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020

**ANALISIS PELAYANAN *BUS RAPID TRANSIT TRANS MUSI*
KORIDOR III: PLAJU - PS MALL
DI KOTA PALEMBANG**

LAPORAN AKHIR

**Disetujui oleh pembimbing
Laporan Akhir Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya**

Pembimbing I,

Palembang, Agustus 2020
Pembimbing II,

**Ir. Yusri Bermawi, M.T.
NIP. 195812181989031001**

**Drs. A. Fuad Z, S.T., M.T.
NIP. 195812131986031002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Sipil**

**Ibrahim, S.T.,M.T
NIP.196905092000031001**

**ANALISIS PELAYANAN *BUS RAPID TRANSIT TRANS MUSI*
KORIDOR III: PLAJU - PS MALL
DI KOTA PALEMBANG**



LAPORAN AKHIR

Disetujui Oleh Penguji
Laporan Akhir Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya

Nama Penguji

Tanda Tangan

1. Ir. Yusri Bermawi, M.T.
NIP. 195812181989031001

.....

2. Ibrahim, S.T., M.T
NIP. 196905092000031001

.....

3. Ika Sulianti, S.T., M.T.
NIP. 198107092006042001

.....

4. Drs. Revias Noerdin, M.T.
NIP. 195911051986031003

.....

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Surah Al-Baqarah : 286)

Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua ku yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat untuk anaknya selama ini. Serta adik-adikku (Fatur, Rizki, Farid) yang selalu support.

Motto:

“Living On a Prayer”

“When You Can’t Do What You Do, You Do What You Can”

(Bon Jovi)

Kupersembahkan kepada:

Papa, Mama, my lovely sister Ocha dan seluruh keluarga atas doa, semangat,
bantuan dalam proses, dan pengingat dalam segala hal.

ABSTRAK

ANALISIS PELAYANAN *BUS RAPID TRANSIT TRANS MUSI* KORIDOR III: PLAJU - PS MALL DI KOTA PALEMBANG

Saat ini angkutan umum didominasi oleh bus dan angkot yang masih terasa kurang aman dan nyaman bagi penumpang. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan transportasi untuk mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang efisien dan berkualitas. Upaya Pemerintah kota Palembang pada tahun 2010 mulai merealisasikan transportasi umum massal BRT (*Bus Rapid Transit*) yang dikenal Trans Musi yang dikelola oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT. SP2J). Untuk keberlangsungan penggunaan Trans Musi diperlukan peningkatan pelayanan terhadap Trans Musi agar berguna bagi masyarakat di masa sekarang maupun akan datang sehingga Trans Musi yang beroperasi saat ini agar lebih di prioritaskan dibandingkan angkutan umum lainnya. . Oleh karena itu, dilakukan survei tentang pelayanan pada Trans Musi untuk mengetahui apakah pelayanan bus Trans Musi sudah memenuhi standar yang telah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan pada koridor III: Plaju – PS Mall. Pemilihan pada koridor ini karena banyak digunakan masyarakat menuju sekolah, kantor dan pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, dilakukan survei di dalam bus Trans Musi dan di terminal dengan menghitung jumlah armada Trans Musi, waktu keberangkatan dan waktu kedatangan bus di tiap halte, waktu pelayanan, jumlah penumpang, waktu perjalanan, dan jumlah kapasitas bus.

Hasil penelitian diperoleh *headway* rata-rata sebesar 13 menit 58 detik, waktu perjalanan rata-rata sebesar 1 jam 31 menit 41 detik, waktu isi rata-rata sebesar 262 detik, jumlah penumpang rata-rata 61 penumpang/kendaraan, dan *load factor* sebesar 83%. Dari analisis pelayanan diperoleh persamaan, $y = 0,0006x^2 - 0,0186x + 42,936$. Hal ini diperlihatkan bahwa nilai *load factor* dan waktu isi tidak memenuhi standar pelayanan angkutan umum. Waktu isi tersebut terlalu lama sehingga perlu dilakukan penambahan terhadap bus agar jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas.

Kata kunci: *Bus Rapid Transit, headway, load factor, waktu isi, jumlah armada bus*

ABSTRACT

SERVICE ANALYSIS OF BUS RAPID TRANSIT TRANS MUSI CORRIDOR III: PLAJU - PS MALL IN THE CITY OF PALEMBANG

Currently public transport is dominated by buses and public transportation still feels less secure and comfortable for passengers. For this reason, a transportation policy is needed to support the development of sustainable transportation, especially the efficient and quality use of mass public transportation in urban areas. The efforts of the Palembang City Government in 2010 began to realize the BRT (Bus Rapid Transit) mass public transportation known as Trans Musi which is managed by PT. Palembang Jaya Development Facility (PT. SP2J). For the continued use of Trans Musi, it is necessary to improve services for Trans Musi to be useful for the community now and in the future so that Trans Musi, which operates today, is prioritized compared to other public transports. . Therefore, a survey of services in Trans Musi was conducted to find out whether the Trans Musi bus service had met the specified standards.

This research was conducted in corridor III: Plaju - PS Mall. The election in this corridor is because many people use it to go to schools, offices and shopping centers. Therefore, a survey was carried out on Trans Musi buses and at terminals by counting the number of Trans Musi bus, the time of departure and the arrival time of buses at each stop, service time, number of passengers, travel time, and total bus capacity.

The results obtained an average headway of 13 minutes 58 seconds, an average travel time of 1 hour 31 minutes 41 seconds, an average load time of 262 seconds, an average number of passengers 61 passengers / vehicle, and a load factor of 83 %. From the analysis of services obtained by the equation, $y = 0,0006x^2 - 0,0186x + 42,936$. This shows that the load factor and time content do not meet public transport service standards. The contents time is too long so it needs to be added to the bus so that the number of passengers is in accordance with capacity.

Keywords: Bus Rapid Transit, headway, load factor, fill time, number of fleet bus

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini sesuai waktu yang telah di tentukan. Dalam Laporan Akhir ini penulis mengambil judul “**Analisis Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Musi koridor III: Plaju – PS Mall di kota Palembang**”. Laporan Akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan D3 di Politeknik Negeri Sriwijaya tetapi juga merupakan proses belajar mahasiswa dalam penulisan tulisan ilmiah serta sebagai pembelajaran mahasiswa dalam merencanakan bangunan jalan.

Keberhasilan dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu atas selesainya Laporan Akhir, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Ibrahim, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Andi Herius, S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Bapak Ir. Yusri Bermawi, M.T. dan Bapak Drs.A.Fuad Z, S.T.,M.T. selaku Dosen Pembimbing yang tidak hentinya memberikan semangat dan mengajari kami hal yang benar dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
5. Kedua Orang Tua yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta semua teman teman 6 SF Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, dan pihak lainnya yang telah memberikan bantuan maupun dukungannya dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 2 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 3 |
| 1.5 Batasan Masalah..... | 3 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Transportasi..... | 6 |
| 2.1.1 Unsur-Unsur Dasar Transportasi..... | 6 |
| 2.1.2 Fungsi Transportasi | 6 |
| 2.1.3 Peranan dan Tujuan Transportasi | 7 |
| 2.1.4 Karakteristik Transportasi..... | 9 |
| 2.1.5 Kualitas Pelayanan Transportasi | 9 |
| 2.2 Sistem Transportasi Perkotaan..... | 10 |
| 2.2.1 Peranan Transportasi Perkotaan..... | 10 |

| | |
|--|----|
| 2.2.2 Kondisi Sistem Transportasi | 11 |
| 2.2.3 Kebutuhan Transportasi Perkotaan | 11 |
| 2.2.4 Puncak Kesibukan Lalu Lintas Perkotaan | 12 |
| 2.2.5 Tingkat Pelayanan Jasa Transportasi | 12 |
| 2.3 Angkutan Umum | 12 |
| 2.3.1 Pengertian Angkutan Umum..... | 12 |
| 2.3.2 Tujuan Angkutan Umum | 13 |
| 2.3.3 Peranan Angkutan Umum..... | 13 |
| 2.3.4 Karakteristik Pelayanan Angkutan Umum | 15 |
| 2.3.5 Jenis Pelayanan Angkutan Umum..... | 15 |
| 2.3.6 Sifat Pelayanan Angkutan Umum | 16 |
| 2.3.7 Jaringan Trayek | 16 |
| 2.3.8 Standar Pelayanan Angkutan Umum | 19 |
| 2.4 Kriteria Kinerja | 20 |
| 2.4.1 Standar Pelayanan Minimum Angkutan Umum | 20 |
| 2.4.2 Faktor Tingkat Pelayanan | 21 |
| 2.4.3 Faktor kualitas Pelayanan | 22 |
| 2.4.4 Persyaratan Pelayanan | 23 |
| 2.4.5 Indikator Pelayanan | 23 |
| 2.5 Halte..... | 27 |
| 2.5.1 Pengertian Halte | 27 |
| 2.5.3 Tujuan Halte..... | 27 |
| 2.5.3 Penentuan Jarak Antara Halte | 27 |
| 2.5.4 Tata Letak Perhentian (<i>Shelter</i>) | 28 |
| 2.6 <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) | 31 |
| 2.6.1 Pengertian Bus Rapid Transit | 31 |
| 2.6.2 Sejarah Bus Rapid Transit | 33 |
| 2.6.3 Bus Rapid Transit di Indonesia | 34 |
| 2.6.4 Kelebihan Bus Rapid Transit | 34 |
| 2.6.5 Kekurangan Bus Rapid Transit | 36 |
| 2.6.6 Karakteristik Utama Sistem BRT | 36 |

| | | |
|-------|--|----|
| 2.7 | Trans Musi | 37 |
| 2.7.1 | Latar Belakang | 37 |
| 2.7.2 | Tujuan Transmusi..... | 37 |
| 2.7.3 | Standar Operasional Pelayanan Transmisi..... | 37 |
| 2.8 | Antrian | 38 |
| 2.8.1 | Komponen Antrian | 38 |
| 2.8.2 | Proses Antrian | 40 |
| 2.8.3 | Parameter Antrian | 41 |
| 2.8.4 | Model Antrian FIFO..... | 41 |
| 2.9 | Koefisien Korelasi | 42 |

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

| | | |
|-----|----------------------------------|----|
| 3.1 | Lokasi / Tempat Penelitian | 43 |
| 3.2 | Pendekatan Studi | 44 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| 3.4 | Alat yang Digunakan..... | 45 |
| 3.5 | Tahapan Penelitian | 46 |
| 3.6 | Metode Analisis Data | 51 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | | |
|-------|---|----|
| 4.1 | Hasil Pengamatan | 53 |
| 4.1.1 | Bentuk Fisik Halte | 53 |
| 4.1.2 | Fasilitas Halte | 60 |
| 4.1.3 | Panjang Koridor dan Jumlah Halte..... | 62 |
| 4.1.4 | Jumlah Armada..... | 67 |
| 4.2 | Pengolahan Data Hasil Survei..... | 69 |
| 4.2.1 | <i>Headway</i> (Selisih Waktu Antar Bus)..... | 69 |
| 4.2.2 | Waktu Perjalanan..... | 73 |
| 4.2.3 | Waktu Isi | 75 |
| 4.2.4 | Jumlah Penumpang | 80 |
| 4.2.5 | <i>Load Factor</i> | 82 |
| 4.3 | Analisis | 84 |

| | |
|--|----|
| 4.3.1 Analisis <i>Headway</i> Bus | 84 |
| 4.3.2 Analisis <i>Load Factor</i> Bus | 85 |
| 4.3.3 Analisis Hubungan <i>Headway</i> dan Waktu Isi Bus | 87 |
| 4.3.4 Analisis Pelayanan Terhadap Bus | 88 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 91 |
| 5.2 Saran | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Klasifikasi Trayek | 18 |
| Tabel 2.2 Jenis Angkutan Umum | 18 |
| Tabel 2.3 Indikator Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan | 19 |
| Tabel 2.4 Jarak Halte | 28 |
| Tabel 3.1 Daftar Alat yang Dipergunakan Pada Saat Survei | 46 |
| Tabel 4.1 Data Dimensi Halte pada Koridor III | 53 |
| Tabel 4.2 Jarak Antar Halte Rute Plaju – PS Mall | 62 |
| Tabel 4.3 Jarak Antar Halte Rute PS Mall – Plaju | 63 |
| Tabel 4.4 Lokasi Antar Halte Rute Plaju - PS Mall..... | 65 |
| Tabel 4.5 Lokasi Antar Halte Rute PS Mall – Plaju | 66 |
| Tabel 4.6 Perhitungan <i>Headway</i> Bus Trans Musi di Halte Cinde (Jam Pagi) . | 69 |
| Tabel 4.7 Perhitungan <i>Headway</i> Bus Trans Musi di Halte Cinde (Jam Siang) | 70 |
| Tabel 4.8 Perhitungan <i>Headway</i> Bus Trans Musi di Halte Cinde (Jam Sore) . | 71 |
| Tabel 4.9 <i>Headway</i> Rata-Rata Trans Musi di Halte Cinde | 72 |
| Tabel 4.10 Perhitungan Waktu Perjalanan Bus Trans Musi | 74 |
| Tabel 4.11 Perhitungan Waktu Isi Rata-Rata Bus Trans Musi di Halte Cinde (Jam Pagi) | 75 |
| Tabel 4.12 Perhitungan Waktu Isi Rata-Rata Bus Trans Musi di Halte Cinde (Jam Siang | 76 |
| Tabel 4.13 Perhitungan Waktu Isi Rata-Rata Bus Trans Musi di Halte Cinde (Jam Sore | 77 |
| Tabel 4.14 Waktu Isi Rata-Rata Bus Trans Musi di Halte Cinde Pada Jam Sibuk | 78 |

| | |
|---|----|
| Tabel 4.15 Jumlah Penumpang Rata-Rata di Bus Trans Musi..... | 80 |
| Tabel 4.16 <i>Load Factor</i> Rata-Rata di Bus Trans Musi..... | 82 |
| Tabel 4.17 Perbandingan Headway Rata-Rata dengan Standar Pelayanan Minimal | 84 |
| Tabel 4.18 Hubungan Antara Headway dan Waktu Isi Bus pada Koridor III . | 87 |
| Tabel 4.19 Nilai Rata-Rata Load Factor dan Waktu Isi pada Survei Dinamis di Koridor III Plaju – PS Mall | 88 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Peletakan Tempat Perhentian di Pertemuan Jalan Simpang Empat. | .29 |
| Gambar 2.2 Peletakan Tempat Perhentian di Pertemuan Jalan Simpang Tiga | 29 |
| Gambar 2.3 Tata Letak Halte pada Ruas Jalan..... | 30 |
| Gambar 2.4 Tata Letak TPB pada Ruas Jalan..... | 30 |
| Gambar 2.5 Disiplin Antrian FIFO..... | 39 |
| Gambar 2.6 Disiplin Antrian FILO..... | 40 |
| Gambar 2.7 Disiplin Antrian FVFS | 40 |
| Gambar 3.1 Halte Terminal Plaju | 43 |
| Gambar 3.2 Halte Cinde (Transit) | 43 |
| Gambar 3.3 Halte Palembang Square | 44 |
| Gambar 3.4 Survey didalam Bus Trans Musi | 48 |
| Gambar 3.5 Diagram Alir Metode Penelitian | 50 |
| Gambar 3.6 Diagram Alir Analisa Data..... | 52 |
| Gambar 4.1 Halte Terbuka Tampak Depan | 54 |
| Gambar 4.2 Halte Terbuka Tampak Atas | 54 |
| Gambar 4.3 Halte Tertutup Tampak Depan | 55 |
| Gambar 4.4 Halte Tertutup Tampak Atas | 55 |
| Gambar 4.5 Halte Terbuka Modern Tampak Depan | 56 |
| Gambar 4.6 Halte Terbuka Modern Tampak Atas | 56 |
| Gambar 4.7 Halte dengan Ram Tampak Depan | 57 |
| Gambar 4.8 Halte dengan Ram Tampak Atas | 57 |

| | |
|--|----|
| Gambar 4.9 Halte Portable Tampak Depan | 58 |
| Gambar 4.10 Halte Portable Tampak Atas..... | 58 |
| Gambar 4.11 Halte Terbuka dan Tertutup Tampak Depan..... | 59 |
| Gambar 4.12 Halte Terbuka dan Tertutup Tampak Atas..... | 59 |
| Gambar 4.13 Tampak Depan Bus Trans Musi | 67 |
| Gambar 4.14 Tampak Samping Kanan Bus Trans Musi | 68 |
| Gambar 4.15 Tampak Belakang Bus Trans Musi..... | 68 |
| Gambar 4.16 Grafik <i>Headway</i> Rata-Rata Jam Sibuk Bus di Halte Cinde | 72 |
| Gambar 4.17 Grafik Waktu Isi Rata-Rata Bus Trans Musi di Halte Cinde | 79 |
| Gambar 4.18 Grafik Perbandingan Headway Rata-Rata dengan Standar Pelayanan Minimal | 85 |
| Gambar 4.19 Hubungan Load Factor dan Waktu Isi Rata-Rata pada Koridor III.90 | 90 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Data Administrasi

Lampiran II: Data Instansi Pt. Sarana Pembangunan Palembang Jaya

Lampiran III: Data Hasil Survey Lapangan

Lampiran IV: Gambar Dimensi Halte

Lampiran V: Rute Bus Transmusi Koridor III Plaju – PS Mall

Lampiran VI: Spesifikasi

Lampiran VII: Dokumentasi